



Nothing but **HEAVY DUTY.**[®]



MXF COSC

Original instructions

Originalbetriebsanleitung

Notice originale

Istruzioni originali

Manual original

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

Original brugsanvisning

Original bruksanvisning

Bruksanvisning i original

Alkuperäiset ohjeet

Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Orijinal işletme talimatı

Původním návodem k používání

Pôvodný návod na použitie

Instrukcja oryginalną

Eredeti használati utasítás

Izvirna navodila

Originalne pogonske upute

Instrukcijām oriģinālvalodā

Originali instrukcija

Algupärane kasutusjuhend

Оригинальное руководство по эксплуатации



Оригинально ръководство за експлоатация

Instrucțiuni de folosire originale

Оригинален прирачник за работа

Оригинал інструкції з експлуатації

التعليمات الأصلية

ENGLISH		Picture section with operating description and functional description	4	Text section with Technical Data, important Safety and Working Hints and description of Symbols	20
DEUTSCH		Bildteil mit Anwendungs- und Funktionsbeschreibungen	4	Textteil mit Technischen Daten, wichtigen Sicherheits- und Arbeitshinweisen und Erklärung der Symbole.	22
FRANÇAIS		Partie imagée avec description des applications et des fonctions	4	Partie textuelle avec les données techniques, les consignes importantes de sécurité et de travail ainsi que l'explication des pictogrammes.	24
ITALIANO		Sezione illustrata con descrizione dell'applicazione e delle funzioni	4	Sezione testo con dati tecnici, importanti informazioni sulla sicurezza e sull'utilizzo, spiegazione dei simboli.	26
ESPAÑOL		Sección de ilustraciones con descripción de aplicación y descripción funcional	4	Sección de texto con datos técnicos, indicaciones importantes de seguridad y trabajo y explicación de los símbolos.	28
PORTUGUES		Parte com imagens explicativas contendo descrição operacional e funcional	4	Parte com texto explicativo contendo Especificações técnicas, Avisos de segurança e de operação e a Descrição dos símbolos.	30
NEDERLANDS		Beeldgedeelte met toepassings- en functiebeschrijvingen	4	Tekstgedeelte met technische gegevens, belangrijke veiligheids- en arbeidsinstructies en verklaring van de symbolen.	32
DANSK		Billeddel med anvendelses- og funktionsbeskrivelser	4	Tekstdel med tekniske data, vigtige sikkerheds- og arbejdsanvisninger og symbolforklaring.	34
NORSK		Bildedel med bruks- og funksjonsbeskrivelse	4	Tekstdel med tekniske data, viktige sikkerhets- og arbeidsinstruksjoner og forklaring av symbolene.	36
SVENSKA		Bilddel med användnings- och funktionsbeskrivning	4	Textdel med tekniska informationer, viktiga säkerhets- och användningsinstruktioner samt symbolförklaringar.	38
SUOMI		Kuvasivut käytö- ja toimintakuvaukset	4	Tekstisivut: tekniset tiedot, tärkeät turvallisuus- ja työskentelyohjeet sekä merkkien selitykset.	40
ΕΛΛΗΝΙΚΑ		Τμήμα εικόνων με περιγραφές χρήσης και λειτουργίας	4	Τμήμα κειμένου με τεχνικά χαρακτηριστικά, σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας και εργασίας και εξήγηση των συμβόλων.	42
TÜRKÇE		Resim bölümü Uygulama ve fonksiyon açıklamaları ile birlikte	4	Teknik bilgileri, önemli güvenlik ve çalışma açıklamalarını ve de sembollerin açıklamalarını içeren metin bölümü.	44
ČESKY		Obrazová část s popisem aplikací a funkcí	4	Textová část s technickými daty, důležitými bezpečnostními a pracovními pokyny a s vysvětlivkami symbolů	46
SLOVENSKY		Obrazová časť s popisom aplikácií a funkcií	4	Textová časť s technickými dátami, dôležitými bezpečnostnými a pracovnými pokynmi a s vysvetlivkami symbolov	48
POLSKI		Część rysunkowa z opisami zastosowania i działania	4	Część opisowa z danymi technicznymi, ważnymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa i pracy oraz objaśnieniami symboli.	50
MAGYAR		Képes részalkalmazási- és működési leírásokkal	4	Szöveges rész műszaki adatokkal, fontos biztonsági- és munkavégzési útmutatókkal, valamint a szimbólumok magyarázata.	52
SLOVENSKO		Del slikez opisom uporabe in funkcij	4	Del besedila s tehničnimi podatki, pomembnimi varnostnimi opozorili in delovnimi navodili in pojasnilni simbolov.	54
HRVATSKI		Dio sa slikama opisima primjene i funkcija	4	Dio štiva sa tehničkim podacima, važnim sigurnosnim i radnim uputama i objašnjenjem simbola.	56
LATVIISKI		Attēla daļa ar lietošanas un funkciju aprakstiem	4	Teksta daļa ar tehniskajiem parametriem, svarīgiem drošības un darbības norādījumiem, simbolu atšifrējumiem.	58
LIETUVIŠKAI		Paveikslėlio dalissu vartojimo instrukcija ir funkcijų aprašymais	4	Teksto dalis su techniniais duomenimis, svarbiomis saugumo ir darbo instrukcijomis bei simbolių paaškinimais.	60
EESTI		Pildiosa kasutusjuhendi ja funktsioonide kirjeldusega	4	Tekstiosa tehniliste näitajate, oluliste ohutus- ja tööjuhenditega ning sümbole kirjeldustega.	62
РУССКИЙ		Раздел иллюстраций с описанием эксплуатации и функций	4	Текстовый раздел, включающий технические данные, важные рекомендации по безопасности и эксплуатации, а также описание используемых символов.	64
БЪЛГАРСКИ		Част със снимки с описание за приложение и функции	4	Част с текст с технически данни, важни указания за безопасност и работа и разяснение на символите.	66
ROMÂNIA		Secvența de imagine cu descrierea utilizării și a funcționării	4	Portiune de text cu date tehnice, indicații importante privind siguranța și modul de lucru și descrierea simbolurilor.	68
МАКЕДОНСКИ		Дел со слика со описи за употреба и функционирање	4	Текстуален дел со Технички карактеристики, важни безбедносни и работни упатства и обяснување на симболите.	70
УКРАЇНСЬКА		Частина з зображеннями з описом робіт та функцій	4	Текстова частина з технічними даними, важливими вказівками з техніки безпеки та експлуатації і поясненням символів.	72
عربی		قسم الصور يوجد به الوصف التشغيلي والوظيفي	4	القسم النصي المزود بالبيانات الفنية والنصائح الهامة للسلامة والعمل ووصف الرموز	75

8



18



14



12



15

START
STOP

16



10




Package Contents	Contenuto della confezione	Verpakkinginhoud	Innehåll	Ambalaj içeriği	Zawartość opakowania	Vsebina embalaže	Pakuotės turinys	Съдържание на опаковката	Содржина на пакуващето
Packungsinhalt	Contenido del embalaje	Indhold i pakken	Pakkauksen sisältö	Obsah balení	Sadržaj pakiranja	Pakendi sisu	Pakendis	Вміст упаковки	محتوى العبوة
Contenu d'emballage	Conteúdo da embalagem	Pakningsinnhold	Περιεχόμενο συσκευασίας	Obsah balenia	A csomag tartalma	Iepakojuma satura	Содержимое упаковки	Conținutul ambalajului	محترى العبوة






1




3










2




4









1



2



3



Carefully place the cart on a straight line.

Den Wagen vorsichtig auf eine gerade Linie aufsetzen.

Placez soigneusement le chariot sur une ligne droite.

Posizionare con cautela il carrello su una linea retta.

Colocar el carro con cuidado sobre una línea recta.

Coloque o carro cuidadosamente numa linha reta.

Plaats de wagen voorzichtig op een rechte lijn.

Stil forsigtig vognen op på en lige linje.

Sett vognen forsiktig på i en rett linje.

Placer vagnen försiktigt på en rak linje.

Nasúňte vozík a nechajte ho rolovať.

Den Wagen anschieben und rollen lassen.

Poussez le chariot et laissez-le rouler.

Spingere il carrello farlo rotolare.

Empujar el carro y dejar que ruede.

Empurre o carro e deixe-o rodar.

Duw de wagen aan en laat hem rollen.

Skub vognen i gang og lad den rulle.

Skyv vognen og la den rulle.

Skjut på vagnen och låt den rulla.

Työnnä vaunu liikkeelle ja anna rullata.

Σπρώξτε το φορέα και αφήστε τον να κυλήσει.

El arabasını iterek sürünüz veya kendiliğinden sürdürünüz.

Nasuňte vozík a nechte jej rolovať.

If there is a deviation from the line, adjust rear alignment.

Bei Abweichung von der Linie, Geradeauslauf einstellen.

En cas d'écart par rapport à la ligne, réglez le sens de marche.

In caso di deviazione dalla linea, regolare la marcia diritta.

Si se desvia de la línea, ajuste el avance en línea recta.

Ajuste a translação reta em caso de desvios desta linha.

Als de wagen van de lijn afwijkt, pas dan de richting aan.

Hvis den afviger fra linjen, skal ligeudkørsel justilles.

Dersom den avviker fra den rette linjen, må løp i rett linje innstilles.

Aseta vaunu varovasti suoralle viivalle.
Τοποθετήστε το φορέα σε μιαν ευθεία γραμμή προσεκτικά.

El arabasını dikkatlice düz bir çizgi üzerine yerleştiriniz.

Vozík osadte opatrne na rovnou línii.

Ostrožnie umieścić wózek w lini prostej.

Helyezze a kocsit óvatosan egy egyenes vonalra.

Voziček previdno postavite na ravnou liniu.

Kolica postaviti oprezno na jednu ravnu liniju.

Uzmanīgi novietojiet ratiņus taisnā līnijā.

Vežimēļ atsargai pastatyti ant tiesios linijos.

Sättige käru hoolikalt sirgjooneliselt liikuma.

Аккуратно поместите колячку на прямой.

Внимательно поставьте количката по права линия.

Plasati cu atenție căruciorul pe o linie dreaptă.

Внимателно поставете ја количката во права линија.

Слід обережно розміщувати колячку по прямій лінії.

ضع العربية بحذر على خط مستقيم.

Посуньте колячку і дозвольте їй пройтися.

قم بدفع العربة ثم اتركها تتحرك.

Kod odstupanja od linije podesiti pravocrtno zaustavljanje.

Ja iekārta novirzās no līnijas, iestatīt tai taisnā pārvietošanos.

Nukrypus nuo linijos išlygiuoti.

Kui käru kaldub joonel kõrvale, reguleerige tagaraasta joondust.

Если есть отклонение от прямой, настройте прямолинейное движение.


При отклонение от линията, настройте хода напред.

Dacă există o abatere de la linie, ajustați alinarea posteroară.

Ако има отстапувања од линијата, приспособете ја стабилноста за насока.


Якщо є відхилення від лінії, відрегулюйте прямолінійний рух за інерцією.

في حالة الانحراف عن الخط، قم بضبط السير على الخط المستقيم.









1



2




3




START
STOP

START




STOP






1



16

1










2



17



SWITCH TANK™-System
M18 BPFP-WST
4933 4649 65



TECHNICAL DATA**CUT-OFF MACHINE CART****MXF COSC**

Used with
Tank capacity 10,4 l
max. permissible total weight 69 kg
Cutting depth (stroke of the blade) 134,5 mm

⚠ WARNING Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all warnings and instructions for future reference.

Follow all instructions and warnings provided with the cut-off machine.

⚠ CUT-OFF MACHINE CART SAFETY WARNINGS

To reduce the risk of injury, always wear eye protection. Use appropriate hearing and respiratory protection.

Properly assemble the cart before mounting the cut-off machine. Proper assembly is important to prevent risk of collapse.

Securely fasten the cut-off machine to the cart before use. Cut-off machine shifting on the cart can cause loss of control.

Place the cart on a solid, flat and level surface. When the cart can shift or rock, the cut-off machine and the cart cannot be steadily and safely controlled.

Use only with MX FUEL™ cut-off machines. Improperly installed cut-off machines can cause injury or property damage.

Remove battery from cut-off machine before connecting to cart, storing, or transporting.

Remove battery from battery storage location before use.

Check alignment and tighten all connections before each use.

Clear debris from the path of the cart. If the cart is pushed over objects, the abrasive wheel may bind in the cut and shatter.

Always use the cart to cut in a straight line. Veering may cause flexing of the abrasive wheel and shatter the wheel.

Maintain control. Keep proper footing and balance at all times.

Maintain cart carefully. Keep cart dry, clean and free from oil and grease. Follow instructions for changing accessories. Periodically inspect cart for damage and wear.

Always use common sense and be cautious when using cart. It is not possible to anticipate every situation that could result in a dangerous out-come. Do not use this cart if you do not understand these operating instructions or you feel the work is beyond your capability; contact Milwaukee or a trained professional for additional information or training.

⚠ WARNING Some dust created by power sanding and construction activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- lead from lead-based paint
 - crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
 - arsenic and chromium from chemically-treated lumber.
- Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

..... MXF COS350
..... 10,4 l
..... 69 kg
..... 134,5 mm

ADDITIONAL SAFETY AND WORKING INSTRUCTIONS

When cutting metal, flying sparks are produced. Take care that no persons are endangered. Because of the danger of fire, no combustible materials should be located in the vicinity (spark flight zone). Do not use dust extraction.

Avoid flying sparks and sanding dust hit your body.

Never reach into the danger area of the machine when it is running.

Chips and splinters must not be removed while the machine is running.

Immediately switch off the machine in case of considerable vibrations or if other malfunctions occur. Check the machine in order to find out the cause.

SPECIFIED CONDITIONS OF USE

The cut-off machine cart is intended for stone and ceramic materials.

Only use this cut-off machine cart in combination with the Milwaukee cut-off machine MXF COS350.

Please refer to the instructions supplied by the accessory manufacturer.

Do not use this product in any other way as stated for normal use.

WATER CONNECTION

A water connection is available on the tool to cool the wheel and reduce the formation of dust. The water connection should be used on all concrete cutting applications.

For best results, allow the water to coat the entire cutting wheel before operation.

MAINTENANCE

Use only Milwaukee accessories and spare parts. Should components need to be replaced which have not been described, please contact one of our Milwaukee service agents (see our list of guarantee/service addresses).

If needed, an exploded view of the tool can be ordered. Please state the machine type printed as well as the six-digit No. on the label and order the drawing at your local service agents or directly at: Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLS

CAUTION! WARNING! DANGER!



Remove the battery pack before starting any work on the machine.



Please read the instructions carefully before starting the machine.



Always wear goggles when using the machine.



Wear ear protectors!



Wear a suitable dust protection mask.



Wear gloves!



Accessory - Not included in standard equipment, available as an accessory.



Do not dispose of electric tools together with household waste material. Electric tools and electronic equipment that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility. Check with your local authority or retailer for recycling advice and collection point.



European Conformity Mark



Ukraine Conformity Mark



EurAsian Conformity Mark

TECHNISCHE DATEN

TRENNSCHLEIFWAGEN

	MXF COSC
Zur Verwendung mit	MXF COS350
Tankinhalt	10,4 l
Max. zulässiges Gesamtgewicht	69 kg
Schnitttiefe (Trennscheibeneintauchweg)	134,5 mm

⚠️ WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Darstellungen und Spezifikationen für dieses Elektrowerkzeug. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachstehenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.
Beahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.
Beachten Sie alle in dieser Bedienungsanleitung genannten Anweisungen und Warnungen.

⚠️ SICHERHEITSHINWEISE FÜR TRENNSCHLEIFWAGEN

Immer einen Augenschutz tragen, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Eine geeignete Gehör- und Atemschutzausrüstung verwenden.

Vor dem Einsetzen der Trennschleifmaschine den Wagen ordnungsgemäß montieren. Die ordnungsgemäße Montage ist wichtig, damit der Wagen während des Gebrauchs stabil arbeitet.

Die Trennschleifmaschine vor Gebrauch vorschriftsmäßig auf dem Wagen befestigen. Wenn sich die Trennschleifmaschine auf dem Wagen verschiebt, kann das zum Verlust der Kontrolle führen.

Den Wagen auf einer festen, ebenen Fläche aufsetzen. Wenn sich der Wagen verschiebt oder schwankt, lässt sich die Trennschleifmaschine mit dem Wagen nicht konstant und sicher bedienen.

Nur mit Trennschleifmaschinen vom Typ MX FUELTM verwenden. Nicht fachgerecht installierte Trennschleifmaschinen können Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

Den Wechselakku vor dem Einsetzen der Trennschleifmaschine in den Wagen sowie vor Einlagerung oder Transport entnehmen.

Den Wechselakku vor Gebrauch aus der Akkuhalterung entnehmen.

Vor jedem Gebrauch auf die richtige Ausrichtung achten und alle Verschraubungen nachziehen.

Schmutzrückstände von der Schnittfläche entfernen. Wenn der Wagen über Fremdkörper geschoben wird, kann sich die Trennscheibe festfahren und brechen.

Den Wagen nur für geradlinige Schnitte verwenden. Drehbewegungen können zum Biegen und Brechen der Trennscheibe führen.

Behalten Sie immer die Kontrolle. Achten Sie stets auf einen festen Stand und behalten Sie das Gleichgewicht.

Halten Sie den Wagen immer in einem betriebsbereiten Zustand. Den Wagen trocken, sauber, öl- und fettfrei halten. Beachten Sie die Hinweise zum Wechseln der Zubehörteile. Kontrollieren Sie den Wagen regelmäßig auf Beschädigungen und Verschleißerscheinungen.

Verwenden Sie den Wagen stets bedacht und vorsichtig. Es ist unmöglich, alle Gefahrensituationen vorherzusehen. Verwenden Sie diesen Wagen nicht, wenn Sie die vorliegende Anleitung nicht verstehen oder sich mit der Arbeit überfordert fühlen. Wenden Sie sich für weitere Informationen oder Schulungen an Milwaukee oder einen qualifizierten Fachmann.

Etiketten und Typenschilder nicht entfernen. Diese Schilder enthalten wichtige Informationen. Wenn diese Hinweisschilder nicht mehr leserlich sind oder fehlen,

TRENNSCHLEIFWAGEN

	MXF COSC
Zur Verwendung mit	MXF COS350
Tankinhalt	10,4 l
Max. zulässiges Gesamtgewicht	69 kg
Schnitttiefe (Trennscheibeneintauchweg)	134,5 mm

wenden Sie sich an den MILWAUKEE-Kundendienst, um kostenlosen Ersatz zu erhalten.

⚠️ WARNUNG Manche durch Schleifmaschinen und Bautätigkeiten verursachten Stäube können chemische Substanzen enthalten, die krebsfördernd sind, zu Geburtsschäden führen oder die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen. Beispiele für diese Art von chemischen Substanzen sind:

- Blei aus Farben auf Bleibasis,
- kristallines Siliziumdioxid aus Ziegelsteinen, Zement oder anderen Mauerwerksprodukten sowie
- Arsen oder Chrom aus chemisch behandeltem Bauholz. Das Expositionsrisko hängt davon ab, wie oft Sie mit dieser Art von Produkten arbeiten. Um das Expositionsrisko so gering wie möglich zu halten, arbeiten Sie stets in gut belüfteten Bereichen. Tragen Sie eine offiziell genehmigte Schutzausrüstung, wie zum Beispiel Staubmasken mit Mikropartikelfilter.

WEITERE SICHERHEITS- UND ARBEITSHINWEISE

Beim Trennen von Metallen entsteht Funkenflug. Darauf achten, dass keine Personen gefährdet werden. Wegen der Brandgefahr dürfen sich keine brennbaren Materialien in der Nähe (Funkenflugbereich) befinden. Keine Staubabsaugung verwenden.

Vermeiden Sie, dass Funkenflug und Schleifstaub den Körper treffen.

Nicht in den Gefahrenbereich der laufenden Maschine greifen.

Späne oder Splitter dürfen bei laufender Maschine nicht entfernt werden.

Gerät sofort ausschalten, wenn beträchtliche Schwingungen auftreten oder andere Mängel festgestellt werden. Überprüfen Sie die Maschine, um die Ursache festzustellen.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Der Trennschleifwagen ist für die Bearbeitung von Stein- und Keramikwerkstoffen ausgelegt.
Verwenden Sie diesen Wagen nur in Verbindung mit der Milwaukee Trennschleifmaschine vom Typ MXF COS350.
Beachten Sie auch die Hinweise der Zubehörhersteller.
Dieses Gerät darf nur wie angegeben bestimmungsgemäß verwendet werden.

WASSERANSCHLUSS

Das Werkzeug verfügt über einen Wasseranschluss zur Kühlung der Trennscheibe und um die Staubbildung zu verringern. Die Kühlung mit Wasser ist bei allen Betonarbeiten angebracht.

Warten Sie vor der Bearbeitung, bis die gesamte Trennscheibe vollständig mit Wasser benetzt ist.

WARTUNG

Nur Milwaukee Zubehör und Milwaukee Ersatzteile verwenden. Bauteile, deren Austausch nicht beschrieben wurde, bei einer Milwaukee Kundendienststelle auswechseln lassen (Broschüre Garantie/Kundendienstadressen beachten).

Bei Bedarf kann eine Explosionszeichnung des Gerätes unter Angabe der Maschinen Type und der sechsstelligen Nummer auf dem Leistungsschild bei Ihrer

Kundendienststelle oder direkt bei Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany angefordert werden.

SYMBOLE



ACHTUNG! WARNUNG! GEFAHR!



Vor allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakku herausnehmen



Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.



Beim Arbeiten mit der Maschine stets Schutzbrille tragen.



Gehörschutz tragen!



Geeignete Staubschutzmaske tragen.



Schutzhandschuhe tragen!



Zubehör - Im Lieferumfang nicht enthalten, empfohlene Ergänzung aus dem Zubehörprogramm.



Elektrogeräte dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Elektrische und elektronische Geräte sind getrennt zu sammeln und zur umweltgerechten Entsorgung bei einem Verwertungsbetrieb abzugeben. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Behörden oder bei Ihrem Fachhändler nach Recyclinghöfen und Sammelstellen.



Europäisches Konformitätszeichen



Ukrainisches Konformitätszeichen



Euroasiatisches Konformitätszeichen

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CHARIOT DE TRONÇONNEUSE

	MXF COSC
À utiliser avec	MXF COS350
Capacité du réservoir	10,4 l
Poids total max. autorisé	69 kg
Profondeur de coupe (course d'immersion du disque de coupe)	134,5 mm

AVERTISSEMENT! Lire tous les avertissements de sécurité, les instructions opérationnelles, les illustrations et les spécifications fournies avec cet outil électrique. La non observance des instructions mentionnées ci-dessous peut causer des chocs électriques, des incendies ou de graves blessures. Bien garder tous les avertissements et instructions. Veuillez respecter l'intégralité des instructions et des avertissements indiqués dans ce manuel d'utilisation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES AU CHARIOT DE TRONÇONNEUSE

Toujours porter une protection oculaire afin de réduire le risque de blessures. Utiliser un équipement de protection auditive et respiratoire adapté.

Avant d'utiliser la tronçonneuse, monter le chariot comme il se doit. Un montage conforme est important afin que le chariot reste stable pendant l'utilisation.

Avant utilisation, fixer la tronçonneuse sur le chariot conformément aux prescriptions. Tout glissement de la tronçonneuse sur le chariot peut provoquer une perte de contrôle.

Poser le chariot sur une surface solide et plate. Si le chariot glisse ou bascule, il n'est pas possible de contrôler la tronçonneuse avec le chariot de façon constante et sûre.

Utiliser uniquement avec des tronçonneuses de type MX FUEL™. Des tronçonneuses installées de façon non conforme peuvent entraîner des blessures ou des dommages matériels.

Retirer l'accu interchangeable avant d'insérer la tronçonneuse dans le chariot, avant de la stocker ou de la transporter.

Retirer l'accu interchangeable de son support avant toute utilisation.

Contrôler que l'alignement est correct et resserrer tous les visssages avant toute utilisation.

Retirer tous les résidus de saletés des surfaces. Si le chariot est poussé sur des corps étrangers, la tronçonneuse peut se coincer et se briser.

N'utiliser le chariot que pour les coupes droites. Les mouvements de rotation peuvent provoquer la flexion et la rupture du disque de coupe.

Gardez toujours le contrôle. Assurez toujours un appui stable et veillez à conserver l'équilibre à tout moment.

Conservez toujours le chariot en état de marche. Maintenez le chariot sec, propre et exempt d'huile et de graisse. Suivez les instructions pour changer les accessoires. Vérifiez régulièrement si le chariot est endommagé et s'il présente des signes d'usure.

Utilisez toujours le chariot de façon réfléchie et avec précaution. Il est impossible de prévoir toutes les situations dangereuses. N'utilisez pas ce chariot si vous ne comprenez pas ces instructions ou si vous vous sentez dépassé par le travail. Contactez Milwaukee ou un professionnel qualifié si vous avez besoin de plus d'informations ou d'une formation.

N'enlever aucune étiquette et plaque. Les plaquettes contiennent des informations importantes. Dans le cas où ces plaquettes informatives ne soient plus lisibles ou soient absentes, veuillez vous adresser au service clients MILWAUKEE en vue d'obtenir un remplacement gratuit.

AVERTISSEMENT Certaines poussières produites par les machines à meuler et les activités de construction peuvent contenir des substances chimiques qui peuvent être cancérogènes, provoquer des malformations congénitales ou altérer la fertilité. Exemples de ce type de substances chimiques :

- le plomb provenant de peintures à base de plomb,
- le dioxyde de silicium cristallin provenant de briques, de ciment ou d'autres produits de maçonnerie, et
- l'arsenic ou le chrome provenant de bois traité chimiquement.

Le risque d'exposition dépend de la fréquence à laquelle vous travaillez avec ce type de produit. Pour réduire le risque d'exposition au minimum, travaillez toujours dans des endroits bien ventilés. Portez un équipement de protection homologué, tel qu'un masque antipoussière avec filtre à microparticules.

AVIS COMPLÉMENTAIRES DE SÉCURITÉ ET DE TRAVAIL

Une projection d'étincelles est générée lorsque des métaux sont sectionnés. Veiller à ce que personne ne soit mis en danger. En raison du risque d'incendie, aucun matériau combustible ne doit se trouver à proximité (aux alentours de la projection d'étincelles). Ne pas utiliser de dispositif d'aspiration de la poussière.

Éviter que les étincelles et la poussière produites lors du polissage entrent en contact avec le corps.

Ne jamais intervenir dans la zone dangereuse lorsque la machine est en marche.

Ne jamais enlever les copeaux ni les éclats lorsque la machine est en marche.

Arrêter la machine tout de suite lorsqu'il y a des vibrations importantes ou que d'autres défauts surgissent. Contrôler la machine afin d'en trouver les causes.

CONDITIONS D'UTILISATION SPÉCIFIÉES

Le chariot de tronçonneuse est conçu pour le traitement de la pierre et des matériaux céramiques.

Utilisez ce chariot uniquement avec la tronçonneuse Milwaukee MXF COS350.

Utiliser un capot de protection fermé contenu dans le programme d'accessoires pour les travaux de tronçonnage.

Ne pas utiliser ce produit de manière non conforme à l'utilisation normale.

RACCORDEMENT À L'EAU

L'outil dispose d'un raccordement à l'eau pour refroidir le disque de coupe et réduire la formation de poussière. Le refroidissement à l'eau convient à tous les travaux de bétonnage.

Avant l'usage, attendez jusqu'à ce que le disque de coupe soit complètement imprégné d'eau.

ENTRETIEN

Utiliser uniquement les accessoires Milwaukee et les pièces détachées Milwaukee. Faire remplacer les composants dont le remplacement n'a pas été décrit, par un des centres de service après-vente Milwaukee (observer la brochure avec les adresses de garantie et de service après-vente).

En cas de besoin il est possible de demander un dessin éclaté du dispositif en indiquant le modèle de la machine et le numéro de six chiffres imprimé sur la plaquette de puissance et en s'adressant au centre d'assistance technique ou directement à Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLES



ATTENTION ! AVERTISSEMENT ! DANGER !



Avant tous travaux sur la machine retirer l'accu interchangeable.



Veuillez lire avec soin le mode d'emploi avant la mise en service



Toujours porter des lunettes protectrices en travaillant avec la machine.



Toujours porter une protection acoustique!



Porter un masque de protection approprié contre les poussières.



Porter des gants de protection!



Accessoires - Ces pièces ne font pas partie de la livraison. Il s'agit là de compléments recommandés pour votre machine et énumérés dans le catalogue des accessoires.



Les dispositifs électriques ne sont pas à éliminer dans les déchets ménagers. Les dispositifs électriques et électroniques sont à collecter séparément et à remettre à un centre de recyclage en vue de leur élimination dans le respect de l'environnement. S'adresser aux autorités locales ou au détaillant spécialisé en vue de connaître l'emplacement des centres de recyclage et des points de collecte.



Marque de conformité européenne



Marque de conformité ukrainienne



Marque de conformité d'Eurasie

DATI TECNICI**CARRELLO PER TRONCATRICE****MXF COSC**

Da utilizzare con MXF COS350
Capacità serbatoio..... 10,4 l
Massimo peso totale ammissibile 69 kg
Profondità di taglio (percorso di immersione del disco da taglio). 134,5 mm

AVVERTENZA! Leggere tutte le avvertenze di sicurezza, istruzioni operative, illustrazioni e specifiche fornite con questo elettrooutensile. Il mancato rispetto delle istruzioni di seguito riportate può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.
Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per ogni esigenza futura.
Osservare tutte le istruzioni d'uso e le avvertenze riportate in questo manuale.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL CARRELLO PER TRONCATRICE

Indossare sempre una protezione per gli occhi per ridurre al minimo il rischio di lesioni. Utilizzare adeguati dispositivi di protezione dell'udito e delle vie respiratorie.

Prima di inserire la troncatrice, montare correttamente il carrello. Un montaggio corretto è importante per garantire la stabilità del carrello durante l'uso.

Fissare la troncatrice al carrello secondo le istruzioni prima dell'uso. Se la troncatrice si dovesse muovere sul carrello, ciò potrebbe comportare la perdita di controllo.

Posizionare il carrello su una superficie solida e piana. Se il carrello si sposta o oscilla, la troncatrice non può essere azionata in modo costante e sicuro insieme al carrello.

Da utilizzare esclusivamente con troncatrici del tipo MX FUEL™. Troncatrici non correttamente installate possono causare lesioni o danni materiali.

Rimuovere la batteria ricaricabile prima di inserire la troncatrice nel carrello e prima di riporla o trasportarla.

Rimuovere la batteria ricaricabile dal portabatteria prima dell'uso.

Prima di ogni utilizzo, verificare il corretto allineamento e serrare tutti i collegamenti a vite.

Rimuovere i residui di sporco dalla superficie di taglio. Se il carrello viene spinto sopra corpi estranei, il disco da taglio può bloccarsi e spezzarsi.

Utilizzare il carrello solo per tagli rettilinei. I movimenti di rotazione possono causare la piegatura e la rottura del disco da taglio.

Mantenere sempre il controllo. Mantenere sempre una posizione di equilibrio e stabilità.

Mantenere il carrello sempre in condizioni operative. Mantenere il carrello asciutto, pulito e privo di olio e grasso. Seguire le istruzioni per la sostituzione degli accessori. Controllare regolarmente che il carrello non presenti danni e segni di usura.

Utilizzare sempre il carrello con attenzione e con prudenza. E' impossibile prevedere tutte le situazioni di pericolo. Non utilizzare questo carrello se non si capiscono le presenti istruzioni o se non ci si sente all'altezza del lavoro. Contattare Milwaukee o un professionista qualificato per maggiori informazioni o corsi di formazione.

Non rimuovere etichette e targhette. Le targhette contengono informazioni importanti. Qualora queste targhette informative non fossero più leggibili o mancanti, si prega di contattare il servizio clienti di MILWAUKEE per ottenere una sostituzione gratuita.

AVVERTENZA Alcune polveri prodotte dalle macchine rettificatrici e troncatrici nonché dalle attività di costruzione possono contenere sostanze chimiche che sono

cancerogene, causano difetti congeniti o compromettono la fertilità. Esempi di questo tipo di sostanze chimiche sono:

- piombo da vernici a base di piombo,
 - biossido di silicio cristallino da mattoni, cemento o altri prodotti per muratura, e
 - arsenico o cromo da legno trattato chimicamente.
- Il rischio di esposizione dipende dalla frequenza con cui si lavora con questo tipo di prodotti. Per ridurre al minimo il rischio di esposizione, lavorare sempre in ambienti ben ventilati. Indossare dispositivi di protezione ufficialmente approvati, come maschere antipolvere con filtri per microparticelle.

ULTERIORI AVVISI DI SICUREZZA E DI LAVORO

Nella separazione di metalli si producono scintille. Fare attenzione a non esporre a pericolo le persone. Dato il pericolo di incendio, nelle vicinanze (area di caduta delle scintille) non vi devono essere materiali infiammabili. Non utilizzare aspirazione della polvere.

Evitare che le scintille o la polvere prodotta durante la smerigliatura entrino in contatto con il corpo.

Non entrare nel raggio d'azione dell'utensile mentre è in funzione.

Non rimuovere trucioli o schegge mentre l'utensile è in funzione.

Disinserire immediatamente la macchina in caso che si verifichino delle forti oscillazioni oppure se si riscontrano altri difetti. Controllare la macchina per cercare di identificarne le cause.

DESTINAZIONE D'USO

Il carrello per troncatrici è progettato per la lavorazione di pietre e materiali ceramici.

Utilizzare questo carrello solo in combinazione con la troncatrice Milwaukee MXF COS350.

In caso di dubbi vanno rispettate le indicazioni dei produttori degli accessori.

Non utilizzare questo prodotto in nessun modo diverso da quello indicato per l'uso normale.

ATTACCO PER L'ACQUA

L'utensile dispone di un attacco per l'acqua per raffreddare il disco da taglio e ridurre la formazione di polvere. Il raffreddamento ad acqua è consigliabile per tutti i lavori su calcestruzzo.

Attendere che l'intero disco da taglio sia completamente inumidito d'acqua prima di iniziare la lavorazione.

MANUTENZIONE

Usare solo accessori Milwaukee e pezzi di ricambio Milwaukee. Gruppi costruttivi la cui sostituzione non è stata descritta, devono essere fatti cambiare da un punto di servizio di assistenza tecnica al cliente Milwaukee (vedi depliant garanzia/indirizzi assistenza tecnica ai clienti).

In caso di necessità è possibile richiedere un disegno esplosivo del dispositivo indicando il modello della macchina ed il numero a sei cifre sulla targa di potenza rivolgendosi al centro di assistenza tecnica o direttamente a Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

SIMBOLI

ATTENZIONE! AVVERTENZA! PERICOLO!



Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione l'elettrooutensile.



Durante l'uso dell'apparecchio utilizzare sempre gli occhiali di protezione.



Utilizzare le protezioni per l'udito!



Portare un'adeguata mascherina protettiva.



Indossare guanti protettivi!



Accessorio - Non incluso nella dotazione standard, disponibile a parte come accessorio.



I dispositivi elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. I dispositivi elettrici ed elettronici devono essere raccolti separatamente e devono essere conferiti ad un centro di riciclaggio per lo smaltimento rispettoso dell'ambiente. Chiedere alle autorità locali o al rivenditore specializzato dove si trovano i centri di riciclaggio e i punti di raccolta.



Marchio di conformità europeo



Marchio di conformità ucraino



Marchio di conformità euroasiatico

DATOS TÉCNICOS

CARRO DE RECTIFICADORA DE CORTE

	MXF COSC
Para uso con MXF COS350
contenido de depósito 10,4 l
Peso total máx. permitido 69 kg
Profundidad de corte (trayectoria de inserción de disco de corte) 134,5 mm

ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de peligro, instrucciones, ilustraciones y especificaciones suministradas con esta herramienta eléctrica. En caso de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.

Tenga en cuenta todas las indicaciones y advertencias reseñadas en este manual de instrucciones.

INDICACIONES DE SEGURIDAD PARA CARRO DE RECTIFICADORA DE CORTE

Llevar siempre puesta una protección ocular para minimizar el riesgo de lesiones. Utilizar equipos apropiados de protección auditiva y respiratoria.

Antes de colocar la máquina rectificadora de corte, montar el carro correctamente. Realizar un montaje correcto es importante para que el carro se mantenga estable mientras se usa.

Fijar correctamente la máquina rectificadora de corte sobre el carro antes de usarla. Si la máquina rectificadora de corte se desplaza sobre el carro se puede perder el control de la misma.

Colocar el carro sobre una superficie fija y plana. Si el carro se desplaza u oscila, no será posible hacer funcionar la máquina rectificadora de corte junto con el carro de forma constante y segura.

Utilizar solo con máquinas rectificadoras de corte del modelo MX FUELTM . Las máquinas rectificadoras de corte no instaladas correctamente pueden provocar lesiones o daños materiales.

Retirar la batería intercambiable antes de colocar la máquina rectificadora de corte en el carro, así como antes de su almacenamiento o transporte.

Antes del uso, retirar la batería intercambiable del compartimento de la batería.

Prestar atención a que la orientación de la máquina sea correcta antes de usarla y apretar todas las uniones atornilladas.

Eliminar los restos de impurezas en la superficie de corte. Si se empuja el carro sobre cuerpos extraños es posible que el disco de corte se quede atrapado o se rompa.

Utilizar el carro solo para cortes en línea recta. Los movimientos de giro pueden provocar que el disco de corte se doble o se rompa.

Mantenga siempre el control. Asegúrese siempre de que se encuentra en una posición fija y mantenga el equilibrio.

Mantenga siempre el carro en un buen estado operativo. Mantener el carro seco, limpio y libre de aceite o grasa. Cumpla con las indicaciones sobre el cambio de accesorios. Controle periódicamente si el carro presenta daños o signos de desgaste.

Utilice siempre el carro con prudencia y cuidado. Es imposible prever todas las situaciones de riesgo. No utilice este carro si no comprende lo indicado en este manual o el trabajo le sobrepasa. Póngase en contacto con Milwaukee o un especialista cualificado si desea recibir información adicional o cursos de formación.

No retirar las etiquetas ni las placas de características. Estas placas contienen informaciones importantes. Si

faltan estas placas indicativas o dejan de ser legibles, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de MILWAUKEE para recibir un recambio de forma gratuita.

ADVERTENCIA Ciertos tipos de polvo producido por máquinas rectificadoras y trabajos de construcción pueden contener sustancias químicas cancerígenas, provocar malformaciones congénitas o afectar negativamente a la fertilidad. Algunos ejemplos de este tipo de sustancias químicas son los siguientes:

- plomo de pinturas de color a base de plomo,
 - dióxido de silicio cristalino de ladrillos, cemento u otro tipo de productos de mampostería, así como
 - arsénico o cromo de madera de construcción tratada con productos químicos.
- El riesgo por exposición depende de la frecuencia con la que trabaje con este tipo de productos. Para mantener el riesgo por exposición lo más reducido posible, trabaje siempre en zonas bien ventiladas. Lleve siempre puesto un equipo de protección con homologación oficial, como, por ejemplo, máscaras contra el polvo con filtro de micropartículas.

INSTRUCCIONES ADICIONALES DE SEGURIDAD Y LABORALES

Al cortar metales se proyectan chispas. Prestar atención a que no peligre ninguna persona. Debido al peligro de incendio, no debe hallarse ningún material inflamable en su proximidad (zona de proyección de chispas). No utilizar ninguna aspiración de polvo.

Evite que chispas y polvo de pulido puedan alcanzar el cuerpo.

No manipular en el rodillo ni en las cuchillas con la máquina conectada.

Nunca se debe intentar limpiar el polvo o viruta procedente del taladrado con la máquina en funcionamiento.

Desconectar inmediatamente el aparato al presentarse vibraciones fuertes u otras anomalías. Examine la máquina para determinar las posibles causas.

USO PREVISTO

El carro de máquina rectificadora de corte está diseñado para el mecanizado de materiales de piedra y cerámica.

Utilice este carro solo en combinación con la máquina rectificadora de corte de Milwaukee del modelo MXF COS350.

En caso de dudas, observar las indicaciones de los fabricantes de los accesorios.

No utilizar este producto de otra forma a la establecida para su uso normal.

CONEXIÓN DE AGUA

La herramienta cuenta con una conexión de agua para refrigerar el disco de corte y para evitar la formación de polvo. Es conveniente servirse de la refrigeración con agua en todos los trabajos de hormigón.

Antes del mecanizado, espere a que todo el disco de corte se haya humedecido por completo por efecto del agua.

MANTENIMIENTO

Utilice solamente accesorios y repuestos Milwaukee. En caso de necesitar reemplazar componentes no descritos, contacte con cualquiera de nuestras estaciones de servicio Milwaukee (consultar lista de servicio técnicos).

Puede solicitar, en caso necesario, una vista despiezada del aparato bajo indicación del tipo de máquina y el número de seis dígitos en la placa indicadora de potencia en su Servicio de Postventa o directamente en Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

SÍMBOLOS



¡ATENCIÓN! ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO!



Retire la batería antes de comenzar cualquier trabajo en la máquina.



Lea las instrucciones detenidamente antes de conectar la herramienta



Para trabajar con la máquina, utilizar siempre gafas de protección.



Usar protectores auditivos!



Utilice por ello una máscara protectora contra polvo.



Usar guantes protectores



Accesorio - No incluido en el equipo estándar, disponible en la gama de accesorios.



Los aparatos eléctricos no se deben eliminar junto con la basura doméstica.

Los aparatos eléctricos y electrónicos se deben recoger por separado y se deben entregar a una empresa de reciclaje para una eliminación respetuosa con el medio ambiente.

Infórmese en las autoridades locales o en su tienda especializada sobre los centros de reciclaje y puntos de recogida.



Marcado de conformidad europeo



Marcado de conformidad ucraniano



Marcado de conformidad euroasiático

DADOS TÉCNICOS CARRO DA CORTADORA DE DISCO

	MXF COSC
Para ser utilizado com	MXF COS350
Conteúdo do tanque	10,4 l
Peso total máx. admissível	69 kg
Profundidade de corte (profundidade de imersão do disco de corte)	134,5 mm

ADVERTÊNCIA Devem ser lidas todas as advertências de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidas com esta ferramenta elétrica. O desrespeito das advertências e instruções apresentadas abaixo pode causar choque elétrico, incêndio e/ou graves lesões.

Guarde bem todas as advertências e instruções para futura referência.

Por favor, observe todas as instruções e as advertências no presente manual.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA CARROS DA CORTADORA DE DISCO

Use sempre uma proteção dos olhos para minimizar o risco de ferir-se. Use uma proteção auditiva e respiratória adequada.

Monte corretamente o carro antes de usar a cortadora de disco. A montagem correta é importante para que o carro funcione com alto nível de precisão.

Fixe a cortadora de disco correntemente no carro antes da utilização. Se a cortadora de disco se deslocar no carro, o controlo poderá ser perdido.

Coloque o carro numa superfície sólida e plana. Se o carro se deslocar ou balançar, a cortadora de disco não poderá ser operada de forma constante e segura no carro.

Só usar com cortadoras de disco do tipo MX FUELTM. Cortadoras de disco não instaladas corretamente podem causar feridas e danos materiais.

Retire a bateria intermutável antes de colocar a cortadora de disco no carro e antes do armazenamento ou transporte.

Tire a bateria intermutável do suporte da bateria antes da utilização.

Antes de cada utilização, observe o alinhamento correto e aperte todos os parafusos.

Remova resíduos de sujeira da superfície de corte. Se o carro for deslizado sobre corpos estranhos, o disco de corte pode ficar preso e quebrar.

Só use o carro para cortes retos. Movimentos giratórios podem dobrar e quebrar o disco de corte.

Mantenha sempre o controlo. Mantenha-se sempre numa posição segura e o equilíbrio.

Sempre mantenha o carro no estado operacional. Mantenha o carro seco, limpo e livre de óleo e graxa. Observe as instruções para a troca dos acessórios. Controle o carro periodicamente com respeito a danificações ou desgaste.

Sempre use o carro cuidadosa e atentamente. É impossível prever todas as situações de perigo. Não use o carro, se não entender o presente manual ou sentir-se sobrecarregado com o trabalho. Para mais informações ou treinamentos contate a Milwaukee ou um especialista qualificado.

Não remova as etiquetas e as placas de identificação. Elas contêm informações importantes. Se estas placas estiverem ilegíveis ou faltarem, contate a assistência técnica da MILWAUKEE para que sejam substituídas.

ADVERTÊNCIA Algumas poeiras causadas por lixadeiras ou trabalhos de construção podem conter substâncias químicas cancerígenas, que provocam

defeitos congénitos ou prejudicam a fertilidade. Exemplos deste tipo de substâncias químicas são:

- chumbo de tintas à base de chumbo,
 - óxido de silício cristalino de tijolos, cimento ou outros produtos de alvenaria e
 - arsénio ou cromo de madeira de construção com tratamento químico.
- O risco de exposição depende da frequência de trabalho com este tipo de produtos. Para manter o risco de exposição tão pequeno, quanto possível, sempre trabalhe em áreas bem ventiladas. Use um equipamento de proteção oficialmente autorizado como, por exemplo, máscaras de pó com filtros de micropartículas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E TRABALHO SUPLEMENTARES

Ao cortar metal são projectadas faúlhas. Estar atento para não colocar ninguém em perigo. Devido ao perigo de incêndio, não podem encontrar-se materiais inflamáveis nas proximidades (zona de projecção de faúlhas). Não utilizar aspiração de pó.

Evitar o contacto de faíscas e pó de lixar com o corpo. Não introduza as mãos na área perigosa, estando a máquina em funcionamento.

Não remover aparas ou lascas enquanto a máquina trabalha.

Desligar imediatamente o aparelho, se ocorrer grandes oscilações ou se forem observadas outras avarias. Controlar a máquina para determinar a causa.

CONDIÇÕES DE USO ESPECÍFICAS

O carro da cortadora de disco foi projetado para o processamento de materiais de pedra e cerâmica.

Somente use este carro em combinação com a cortadora de disco da Milwaukee tipo MXF CO350.

Em caso de dúvida, observe as indicações do fabricante dos acessórios.

Não use este produto de outra maneira do que a indicada para o uso normal.

CONEXÃO DE ÁGUA

A ferramenta dispõe duma conexão de água para a refrigeração do disco de corte e para reduzir a formação de pó. A refrigeração à água é adequada para todos os trabalhos de betão.

Antes do processamento, aguarde até o disco de corte completo estiver molhado.

MANUTENÇÃO

Utilizar apenas acessórios Milwaukee e peças sobresselentes Milwaukee. Os componentes cuja substituição não esteja descrita devem ser substituídos num serviço de assistência técnica Milwaukee (consultar a brochura relativa à garantia/moradas dos serviços de assistência técnica).

Se for necessário, um desenho de explosão do aparelho pode ser solicitado do seu posto de assistência ao cliente ou directamente da Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Alemanha, indicando o tipo da máquina e o número de seis posições na chapa indicadora da potência.

SYMBOLE



CUIDADO! AVISO! PERIGO!



Antes de efectuar qualquer intervenção na máquina retirar o bloco acumulador.



Leia atentamente o manual de instruções antes de colocar a máquina em funcionamento.



Usar sempre óculos de protecção ao trabalhar com a máquina.



Use protectores auriculares!



Use uma máscara de protecção contra pó apropriada.



Use luvas de protecção!



Acessório - Não incluído no equipamento normal, disponível como acessório.



Aparelhos eléctricos não devem ser jogados no lixo doméstico. Aparelhos eléctricos e electrónicos devem ser colectados separadamente e entregues a uma empresa de reciclagem para a eliminação correcta. Solicite informações sobre empresas de reciclagem e postos de colecta de lixo das autoridades locais ou do seu vendedor autorizado.



Marca de Conformidade Europeia



Marca de Conformidade Ucraniana



Marca de Conformidade Eurasíatica

TECHNISCHE GEGEVENS

DOORSLIJPWAGEN

Voor gebruik met
Tankinhoud
Max. toelaatbaar totaalgewicht.....
Doorschijpdiepte (indompeldiepte doorslijpschijf)

MXF COSC

..... MXF COS350
..... 10,4 l
..... 69 kg
..... 134,5 mm

WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidswaarschuwingen, voorschriften, afbeeldingen en specificaties voor dit elektrische gereedschap. Als de onderstaande waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toekomstig gebruik.

Neem alle instructies en waarschuwingen in deze handleiding in acht.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR DE DOORSLIJPWAGEN

Draag altijd oogbescherming om het risico op letsel tot een minimum te beperken. Draag een geschikte gehoor- en ademhalingsbescherming.

Monteer de wagen volgens de voorschriften voordat u de doorslijpmachine plaatst. De correcte montage is belangrijk om te waarborgen dat de wagen stabiel werkt tijdens het gebruik.

De doorslijpmachine moet vóór het gebruik volgens de voorschriften op de wagen worden gemonteerd. Als de doorslijpmachine op de wagen beweegt, kan dit leiden tot verlies van controle over de machine.

Plaats de wagen op een vaste, vlakke ondergrond. Als de wagen begint te schuiven of te schommelen, kan de doorslijpmachine niet constant en veilig in combinatie met de wagen worden gebruikt.

Gebruik de wagen alleen met doorslijpmachines van het type MX FUELTM. Niet correct geïnstalleerde doorslijpmachines kunnen letsel of materiële schade veroorzaken.

Verwijder de wisselaccu voordat u de doorslijpmachine op de wagen plaatst en voordat u de doorslijpmachine ophangt of transporteert.

Verwijder de wisselaccu vóór gebruik uit de accuhouder.

Let vóór elk gebruik op de correcte uitlijning en draai alle Schroefverbindingen vast.

Verwijder vuilresten van het snijvlak. Als de wagen over vreemde voorwerpen wordt gedrukt, kan de doorslijpschijf blokkeren en breken.

Gebruik de wagen alleen voor rechte zaagsneden. Door rotatiebewegingen kan de doorslijpschijf buigen en breken.

Houd de machine altijd onder controle. Let altijd op een vaste stand, zodat u uw evenwicht kunt bewaren.

Zorg ervoor dat de wagen altijd in operationele toestand verkeert. Houd de wagen schoon en vrij van olie en vet. Volg de instructies op voor het vervangen van toebehoren. Controleer de wagen regelmatig op beschadigingen en slijtageverschijnselen.

Gebruik de wagen altijd voorzichtig en met overleg. Het is onmogelijk om alle gevaren te voorzien. Gebruik deze wagen niet als u de onderhavige handleiding niet begrijpt of u het gevoel hebt dat u het werk niet aankunt. Neem voor meer informatie of scholingen contact op met Milwaukee of een gekwalificeerde vakman.

Eтикetten en typeplaatjes mogen niet worden verwijderd. Deze plaatjes bevatten belangrijke informatie. Als deze informatieplaatjes niet meer leesbaar zijn of ontbreken, kunt u voor kosteloze vervanging contact opnemen met de technische dienst van MILWAUKEE.

VERDERE VEILIGHEIDS- EN WERKINSTRUCTIES

Bij het doorslijpen van materialen ontstaat een vonkenregen. Let erop dat geen gevaar kan bestaan voor personen. Vanwege het brandgevaar mogen zich geen brandbare materialen in de buurt (bereik van de vonkenregen) bevinden. Gebruik geen stofafzuiging. Voorkom dat vonkenregen en slijpstof het lichaam raken.

Niet aan de draaiende delen komen.

Spanen of splinters mogen bij draaiende machine niet worden verwijderd.

Machine onmiddellijk controleren als sterke trillingen optreden of andere gebreken worden vastgesteld. Controleer de machine om de oorzaak vast te stellen.

BEHOOGD GEBRUIK

De doorslijpwagen is ontworpen voor de verwerking van stenen en keramische materialen.

Gebruik deze wagen alleen in combinatie met de Milwaukee doorslijpmachine type MXF COS350.

Neem in twijfelgevallen deaanwijzingen van de toebehorenfabrikant in acht.

Gebruik dit product alleen in overeenstemming met het beoogde gebruik.

WATERAANSLUITING

Het gereedschap beschikt over een wateraansluiting voor de koeling van de doorslijpschijf en ter verminderen van de stofvorming. De koeling met water is geboden bij alle soorten betonwerkzaamheden.

Wacht totdat de complete doorslijpschijf volledig met water bevochtigd is voordat u begint.

ONDERHOUD

Gebruik uitsluitend Milwaukee toebehoren en onderdelen. Indien componenten die moeten worden vervangen niet zijn beschreven, neem dan contact op met een officieel Milwaukee servicecentrum (zie onze lijst met servicecentra).

Zo nodig kan een explosietekening van het apparaat worden aangevraagd bij uw klantenservice of direct bij Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Duitsland onder vermelding van het machinetype en het zescijferige nummer op het typeplaatje.

SYMBOLEN



LET OP! WAARSCHUWING! GEVAAR!



Voor alle werkzaamheden aan de machine de akku verwijderen.



Graag instructies zorgvuldig doorlezen vóórdat u de machine in gebruik neemt.



Bij het werken met de machine altijd een veiligheidsbril dragen.



Draag oorbeschermers!



Draag derhalve een geschikt stofbeschermingsmasker.



Draag veiligheidshandschoenen!



Toebehoren - Wordt niet meegeleverd. Is apart leverbaar. Zie hiervoor het toebehorenprogramma.



Elektrische apparaten mogen niet via het huisafval worden afgevoerd. Elektrische en elektronische apparaten moeten gescheiden worden verzameld en voor een milieuvriendelijke afvoer worden afgegeven bij een recyclingbedrijf. Informeer bij uw gemeente of bij uw vakhandelaar naar recyclingbedrijven en inzamelpunten.



Europees symbool van overeenstemming



Oekraïens symbool van overeenstemming



Euro-Aziatisch symbool van overeenstemming

TEKNISKE SPECIFIKATIONER SKÆRESLIBEROVGN

Til anvendelse med ...	MXF COS350
tankindhold	10,4 l
Maks. tilladt totalvægt	69 kg
Skæredybde (afstand, som skæreskive dykker ned i emnet med)	134,5 mm

⚠ ADVARSEL Læs alle advarselsinformationer, anvisninger, figurer og specifikationer, som følger med dette el-værktøj. En manglende overholdelse af alle nedenstående anvisninger kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Opbevar alle advarselshenvisninger og instrukser til senere brug.
Du bedes overholde alle instrukser og advarsler i denne brugsanvisning.

⚠ SIKKERHEDSANVISNINGER TIL SKÆRESLIBEROVGN

Brug altid øjenværn for at minimere risikoen for personskade. Brug passende høre- og åndedrætsværn.

Inden skæreslibemaskinen sættes i, skal vognen monteres korrekt. Det er vigtigt, at vognen monteres korrekt, så den arbejder stabilt under brug.

Inden brug skal skæreslibemaskinen fastgøres korrekt på vognen. Hvis skæreslibemaskinen flytter sig på vognen, kan det medføre, at man mister kontrollen over maskinen.

Stil vognen på et stabilt og jævnt underlag. Hvis vognen flytter sig eller svinger, er det ikke muligt at betjene skæreslibemaskinen på vognen konstant og sikkert.

Må kun anvendes til skæreslibemaskiner af typen MX FUELTM. Ikke korrekt installerede skæreslibemaskiner kan forårsage personskade eller materielle skader.

Tag batteriet ud, inden skæreslibemaskinen monteres på vognen samt inden opbevaring og transport.

Tag batteriet ud af batteriholderen inden brug.

Sørg for korrekt positionering og efterspænd alle skruer før hver brug.

Fjern rester af snavs fra skærefladen. Hvis vognen skubbes hen over fremmedlegemer, kan skæreskive køre fast og knække.

Vognen må kun anvendes til retlinet skærarbejde. Drejebevægelser kan medføre, at skæreskiven børjer og knækker.

Sørg altid for at bevare kontrollen. Sørg altid for et sikkert fodfæste og bevar balancen.

Sørg for, at vognen altid er driftsklar. Hold vognen tør, ren og fri for olie og fedt. Se henvisningerne vedrørende udskiftning af tilbehørss dele. Undersøg vognen regelmæssigt for skader og tegn på slitage.

Brug altid vognen med omhu og omtanke. Det er umuligt at forudse alle faresituitioner. Tag ikke denne vogn i brug, hvis du ikke forstår vedlagte vejledning eller ikke føler dig i stand til at udføre arbejdet. For nærmere information eller kurser bedes du henvende dig til Milwaukee eller en kvalificeret fagmand.

Undlad at fjerne mærkater og typeskiltene. Disse skilte indeholder vigtige informationer. Hvis oplysningsskiltene ikke længere er læselige eller mangler, bedes du kontakte MILWAUKEE-kundeservice for at få en gratis reservedel.

⚠ ADVARSEL Nogle af de former for støv, som forårsages af slibemaskiner og bygningsarbejde, kan indeholde kemiske bestanddele, der er kræftfremkaldende, som kan medføre fedselsskader eller nedsætte forplantningsevnen. Eksempler på sådanne former for kemiske bestanddele:

- Bly fra maling på blybasis,

- krystallinske silikater fra mursten, segment eller andre murværksprodukter samt
- arsen eller krom fra kemisk behandlet tømmer. Eksponeringsrisikoen afhænger af, hvor ofte du arbejder med denne form for produkter. For at reducere eksponeringsrisikoen så meget som muligt, skal arbejdet altid udføres i rum med tilstrækkelig ventilation. Brug officielt godkendt beskyttelsesudstyr, f.eks. støvmasker med mikropartikelfilter.

YDERLIGERE SIKKERHEDS- OG ARBEJDSINFORMATIONER

Ved skæring i metal opstår der flyvende gnister. Pas på, at ingen personer kommer i fare. På grund af brandfarens må der ikke befinde sig brandbare materialer i nærheden (gnistzone). Undlad brug af støvudsugning.

Undgå at gnistregn og slibestøv rammer din krop.

Pas på ikke at få hånden ind i maskinen.

Spåner eller splinter må ikke fjernes, medens maskinen kører.

Sluk straks for værktøjet, hvis der opstår betydelige svingninger eller der konstateres andre mangler. Kontrollér værktøjet og find frem til årsagen.

FORSKRIFTSMÆSSIG BRUG

Skæreslibervognen er konstrueret til bearbejdning af materialer af sten og keramik.

Denne vogn må kun anvendes i forbindelse med Milwaukee skæreslibemaskine af typen MXF COS350.

Er du i tvivl, så læs vejledningen fra producenten af tilbehøret.

Dette produkt må kun anvendes i overensstemmelse med forskriftsmæssig brug.

VANDTILSLUTNING

Værktøjet er udstyret med en vandtilslutning til køling af skæreskiven og til begrænsning af støvudvikling. I forbindelse med betonarbejde er det en god idé at bruge vandkøling.

Vent med at påbegynde arbejdet, indtil hele skæreskiven er dækket fuldstændigt af vand.

VEDLIGEHOLDELSE

Brug kun Milwaukee-tilbehør og Milwaukee-reservedele. Komponenter, hvor udskiftningsproceduren ikke er beskrevet, skal skiftes ud hos et Milwaukee-servicested (se brochure garanti/kundeserviceadresser).

Hvis det er nødvendigt, kan der bestilles en sprængskitse af værktøjet. Angiv herved venligst maskintypen samt det sekscifrede nummer på mærkepladen og bestil tegningerne hos din lokale kundeserviceafdeling eller direkte hos Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Tyskland.

SYMBOLER



BEMÆRK! ADVARSEL! FARE!



Ved arbejde inden i maskinen, bør batteriet tages ud.



Læs brugsanvisningen nøje før ibrugtagning.



Når der arbejdes med maskinen, skal man have beskyttelsesbriller på.



Brug høreværn!



Benyt egnet åndedrætsværn.



Brug beskyttelseshandsker!



Tilbehør - Ikke inkluderet i leveringsomfanget, kab købes som tilbehør.



Elektrisk udstyr må ikke bortslettes sammen med det almindelige husholdningsaffald. Elektrisk og elektronisk udstyr skal indsammes særskilt og afleveres hos en genbrugsvirksomhed til en miljømæssig forsvarlig bortsaffelse. Spørg de lokale myndigheder eller din forhandler om genbrugsstationer og indsamlingssteder til sådant affald.



Europæisk konformitetsmærke



Ukrainsk konformitetsmærke



Eurasisk konformitetsmærke

TEKNISKE DATA**SKJÆREMASKINVOGN**

Til bruk med
tankinhhold
Maks. tillatt totalvekt
Skjæredybde (kutteskivens neddykkingsdybde)

MXF COSC

..... MXF COS350
..... 10,4 l
..... 69 kg
..... 134,5 mm

ADVARSEL! Les gjennom alle sikkerhets advarsler, anvisninger, illustrasjoner og spesifikasjoner for dette elektroverktøyet. Feil ved overholdelsen av advarslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader.

Ta godt vare på alle advarslene og informasjonene.

Overhold alle instruksene og ta alle advarslene til følge som finnes i denne bruksveiledningen.

SIKKERHETSINSTRUKSER FOR SKJÆREMASKINVOGN

Ha alltid på deg øyebeskyttelse slik at du minimerer risikoen for personskade. Bruk også et egnet hørselsvern og ådedrettsbeskyttelse.

Monter vognen på fagmessig måte før skjæremaskinen tas i bruk. En fagmessig utført montering er viktig, slik at vognen arbeider stabil under bruken.

Før bruken må skjæremaskinen festes på vognen på fagmessig måte. Dersom skjæremaskinen forskyver seg på vognen, kan dette føre til at du mister kontrollen.

Still vognen på en fast og jevn overflate. Dersom maskinen forskyver seg eller svaier, er det ikke mulig å betjene skjæremaskinen med vognen på en konstant og sikker måte.

Bruk bare med skjæremaskiner av type MX FUEL TM. Skjæremaskiner som ikke er montert på fagmessig måte kan føre til personskade eller til materiell skade.

Ta batteripakken ut før skjæremaskinen settes inn i vognen samt for den lagres eller transporterer.

Ta batteripakken ut av batteriholderen før bruk.

Før bruken må riktig posisjonering kontrolleres, og alle skrueforbindelser må strammes til.

Fjern rester av smuss fra snittflaten. Dersom vognen skyves over fremmedlegemer, kan kutteskiven kjøre seg fast og brekke.

Bruk vognen bare til rettlinnjede kutt. Dreiebevegelser kan føre til at kutteskiven bøyes eller brekker.

Sørg for at du alltid har kontroll. Sørg alltid for at du står stabilt, og oppretthold likevekt.

Hold alltid vognen i en driftsklar tilstand. Hold vognen tørr, ren og fri for olje og fett. Ta instruksene til skifte av tilbehørsdelene til følge. Kontroller vognen regelmessig med hensyn til skade og tegn på slitasje.

Bruk vognen alltid med overlegg og forsiktighet. Det er umulig å forutse alle faresituasjoner. Ikke bruk denne vognen dersom du ikke forstår den foreliggende veilederingen eller du føler at arbeidet er for mye for deg. Henvend deg til Milwaukee eller en kvalifisert spesialist dersom du ønsker ytterligere informasjon eller opplysing.

Etiketter og typeskild skal ikke fjernes. Disse skiltene inneholder viktige informasjoner. Dersom disse skiltene ikke lengre kan leses eller mangler så ta kontakt med MILWAUKEE-Kundeservice for å få tilsendt gratis nye skilt.

ADVARSEL! En hel del støv som forårsakes av slipemaskinen og byggeaktiviteter kan inneholde kjemiske stoffer som virker kreftfremkallende eller som kan skade forplantningsevenen. Eksempler på denne typen kjemiske stoffer er følgende:

- Bly fra maling på blybasis,
- krystallartig silisiumoksid fra mursteiner, cement eller andre murverksprodukter samt

SYMBOLER

OBS! ADVARSEL FARE!



Ta ut vekselbatteriet før du arbeider på maskinen



Les nøye gjennom bruksanvisningen før maskinen tas i bruk.



Bruk alltid vernebrille når du arbeider med maskinen.



Bruk hørselsvern!



Bruk derfor vernemaske som er egnet for støv.



Bruk vernehansker !



Tilbehør - inngår ikke i leveransen, anbefalt komplettering fra tilbehørsprogrammet.



Elektriske apparat skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Elektriske og elektroniske apparat skal samles separat og leveres til miljøvennlig deponeering til en avfall bedrift. Informer deg hos myndighetene på stedet eller hos din fagforhandler hvor det finnes recycling bedrifter oppsamlingssteder.



Europeisk samsvarsmerke



Ukrainsk samsvarsmerke



Euroasiatisk samsvarsmerke

TEKNISKA DATA**SLIP- OCH KAPVAGN**

	MXF COSC
För användning tillsammans med..... MXF COS350
Tankkapacitet..... 10,4 l
Max tillåten totalvikt 69 kg
Snittdjup (kapskvans inträngningsvägva) 134,5 mm

⚠ VARNING! Läs noga igenom alla säkerhetsanvisningar, illustrationer och specifikationer som medföljer detta elverktyg. Fel som uppstår till följd av att anvisningarna nedan inte följs kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga kroppsskador.
Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.
Beakta alla anvisningar och varningar i denna bruksanvisning.

⚠ SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR SLIP- OCH KAPVAGN

Bär ögonskydd för att minimera risken för kroppsskador. Använd lämpligt hörsel- och andningsskydd.

Montera vagnen ordentligt innan du sätter in slip- och kapmaskinen. Korrekt montering är viktig för att vagnen ska stå stadigt under användningen.

Fäst slip- och kapmaskinen ordentligt på vagnen innan du använder den. Om slip- och kapmaskinen förskjuts på vagnen kan detta leda till att du förlorar kontrollen över den.

Placera vagnen på en stabil, plan yta. Om vagnen förskjuts eller svajar kan slip- och kapmaskinen på vagnen inte manövreras konstant och säkert.

Används endast med slip- och kapmaskin typ MX FUELTM. Felaktigt installerade slip- och kapmaskiner kan ge upphov till kroppsskador eller materiella skador.

Ta ut utbytesbatteriet innan du sätter in slip- och kapmaskinen i vagnen samt inför förvaring eller transport.

Ta ut utbytesbatteriet ur batterihållaren före användning.

Kontrollera inriktningen och dra åt alla förskruvningar innan maskinen används.

Torka bort smutsrester från snittytan. Om vagnen skjuts över främmande föremål kan kapskvian fastna och brytas sönder.

Använd vagnen endast för raka snitt. Vridrörelser kan leda till att kapskvian böjs och bryts sönder.

Behåll alltid kontrollen. Se till att du står stadigt och undvik att tappa balansen.

Håll alltid vagnen i driftkart skick. Håll vagnen ren och fri från olja och fett. Beakta anvisningarna om byte av tillbehör. Kontrollera vagnen regelbundet med avseende på skador och slitage.

Använd vagnen alltid varsamt och försiktigt. Det är omöjligt att förutse alla riskfyllda situationer. Använd inte vagnen om du inte förstår den här bruksanvisningen eller om du känner att du inte klarar av arbetet. Vänd dig till Milwaukee eller en kvalificerad specialist om du behöver ytterligare information eller utbildningar.

Ta inte bort dekaler eller typskyttar. Dessa skyttar innehåller viktig information. Om dessa skyttar inte längre är läsbara eller saknas, kontakta MILWAUKEE-kundtjänst för att få nya utan kostnad.

⚠ VARNING Damm från slipmaskiner och byggarbeten kan i vissa fall innehålla kemiska ämnen som väller cancer eller skadar det ofödda barnet eller fertiliteten. Exempel på sådana ämnen är:

- bly från blybaserade färger,

MXF COSC

- kristallinisk kiseldioxid från tegel, cement eller andra murverksprodukter samt
- arsenik eller krom från kemiskt behandlat virke. Expositionsrisken är beroende av hur ofta du arbetar med sådana produkter. För att hålla expositionsrisken så låg som möjligt ska du alltid arbeta i väl ventilerade områden. Bär officiell godkänd skyddsutrustning som t.ex. dammfiltermask med mikropartikelfilter.

ÖVRIGA SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER

Vid kapning av metall bildas det gnistor. Se då till att ingen person utsätts för gnistorna. På grund av brandrisken får det inte finnas något brännbart material i närheten av gnistområdet. Använd inget dammutsug.

Förhindra att du kommer i kontakt med gnistor och slipdamm.

Laktag största försiktighet när maskinen är igång.

Avlägsna aldrig spän eller flisor när maskinen är igång. Fränkoppla maskinen omedelbart om kraftiga vibrationer uppstår eller andra fel funktioner registreras. Kontrollera maskinen för lokalisering av orsak.

AVSEDD ANVÄNDNING

Slip- och kapvagnen är dimensionerad för bearbetning av metall, sten och keramiska material.

Använd denna vagn endast tillsammans med Milwaukee slip- och kapmaskin typ MXF COS350.

Följ vidtveksamma fall anvisningarna från tillverkaren av tillbehöret.

Använd inte den här produkten på ett annat sätt än den avsedda användningen.

VATTENANSLUTNING

Verktyget har en vattenanslutning för kylnings av slipskvivan och för reducering av dammet. Vattenkyllning bör användas vid alla betongarbeten.

Vänta tills hela slipskvivan är våt innan du börjar bearbeta materialet.

SKÖTSEL

Använd endast Milwaukee-tillbehör och Milwaukee-reservdelar. Komponenter, för vilka inget byte beskrivs, skall bytas ut hos Milwaukee-kundtjänst (se broschyren garanti-/kundtjänstadresser).

Vid behov kan du rekvírares apparatens sprängkiss antingen hos kundservicen eller direkt hos Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Du ska då ange maskintypen och numret på sex siffror som står på effektskytten.

SYMBOLER

OBSERVERA! VARNING! FARA!



Drag ur batteripaket innan arbete utföres på maskinen.



Läs instruktionen noga innan du startar maskinen.



Använd alltid skyddsglasögon.



Använd hörselskydd!



Bär därför lämplig skyddsmask.



Bär skyddshandskar!



Tillbehör - Ingår ej i leveransomfånget, erhålls som tillbehör.



Elektriska maskiner och elverktyg som kasseras får inte slängas tillsammans med de vanliga hushållssoporna.
 Elektriska maskiner och verktyg samt elektronisk utrustning som kasseras ska samlas separat och lämnas till en avfallstation för miljövänlig avfallshantering.

Kontakta den lokala myndigheten respektive kommunen eller fråga återförsäljare var det finns speciella avfallsstationer för elskrot.



Europeiskt konformitetsmärke



Ukrainskt konformitetsmärke



Euroasiatiskt konformitetsmärke

TEKNISET TIEDOT**KATKAISUHIOMAVAUNU****MXF COSC**

Käytetään laitteen kanssa	MXF COS350
Säiliön tilavuus.....	10,4 l
Suurin sallittu kokonaispaino	69 kg
Leikkausvyys (katkaisulaikan uppoamismatka)	134,5 mm

VAROITUS Lue kaikki turvallisuusmäärykset, ohjeet, kuvitukset ja eritylet, jotka toimitetaan tämän sähkötyökalun mukana. Jäljempanä annettujen ohjeiden noudata minimaan laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta varten.

Noudata kaikkia tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita ja varoituksia.

KATKAISUHIOMAVAUNUN TURVALLISUUSMÄÄRYKSET

Käytä aina silmäsuojuksia minimoitaksesi tapaturman vaaran. Käytä sopivia kuulo- ja hengityssuojaajia.

Ennen katkaisuhiomakoneen panemista paikalleen asenna vaunu määräysten mukaisesti. Määräysten mukainen asennus on tärkeää, jotta vaunu toimii vakaasti käytön aikana.

Kiinnitä katkaisuhiomakone ennen käyttöä määräysten mukaisesti vaunuun. Jos katkaisuhiomakone siirtyy vaunussa, tästä voi aiheuttaa hallinnan menetyksi.

Aseta vaunu kiinteälle, tasaiselle pinnalle. Jos vaunu siirtyy tai heiluu, niin katkaisuhiomakonetta ei voida käyttää vaunun kera jatkuvasti ja turvallisesti.

Käytä vain typin MX FUELTM katkaisuhiomakoneiden kanssa. Katkaisuhiomakoneet, joita ei ole asennettu asiantuntevasti, voivat aiheuttaa tapaturmia tai esinevahinkoja.

Ota vaihtoakku pois ennen katkaisuhiomakoneen asennusta vaunuun sekä ennen varastointia tai kuljetusta.

Ota vaihtoakku pois akunkannasta ennen käyttöä.

Ennen joka käyttöä tarkasta oikea kohdistus ja kiristä kaikki ruuviliitokset.

Poista liikajäämät leikkauspinnalta. Kun vaunu työnnetään vieraan esineen ylitse, niin katkaisulaikka voi juuttua kiinni ja rikkoutua.

Käytä vaunua vain suoraviivaisiin leikkauksiin. Kääntöliikkeet voivat aiheuttaa katkaisulaikan taipumisen ja rikkoutumisen.

Säilytä aina laitteen hallinta. Huolehdi aina tukevasta asennosta ja säilytä tasapainoisesti.

Pidä vaunu aina käyttövalmissa tilassa. Pidä vaunu kuivana, puhtaana, vapaana öljystä ja rasvasta. Noudata liitososien vaihtamisesta annettuja ohjeita. Tarkasta säännöllisin väliajoin, onko vaunussa vaurioita ja kulumisilmiöitä.

Käytä vaunua aina harkiten ja varovasti. Käikissä vaaratilanteissa on mahdotonta ennakkoida. Älä käytä täitä vaunua, jos et ymmärrä täitä käyttöohjettaa tai sinusta tuntuu, että työ on sinulle liian vaikeaa. Lisätietoja tai koulutuksia varten ota yhteystä Milwaukee iin tai pätevään alan ammattiinhenkilöön.

Älä poista etikettejä tai typpikilpiä. Näissä kilvissä on tärkeitä tietoja. Jos nämä ohjekilvet eivät enää ole luettauissa tai puuttuvat, ota yhteystä MILWAUKEE-asiakaspalveluun saadaksesi uudet kilvet maksutta.

VAROITUS Monet hiomakoneiden ja rakennustöiden aiheuttamat pölyt saattavat sisältää kemikaaleja, jotka aiheuttavat syöpää, johtavat syntymävauroihin tai

vaikuttavat suvunjatkamiskykyyn. Esimerkkejä tällaisista kemikaaleista ovat:

- lyijypohjaisten värien sisältämä lyiji,
- tiiliskivien, sementin tai muiden muuraustuotteiden sisältämä kiteinen piiloski, sekä
- kemiallisesti käsittelyllä rakennuspuun arsenikki ja kromi. Altistumisriski riippuu siitä, miten usein työskentelät tällaisia tuotteita käytäessäsi. Altistumisriskin säilyttämiseksi mahdollisimman vähäisenä työskentele aina hyvin tuotetulla alueilla. Käytä virallisesti hyväksyttyjä suojarusteita, kuten esimerkiksi pienhiukkassuodattimella varustettuja pölynaamareita.

TÄYDENTÄVIÄ TURVALLISUUSMÄÄRYKSIÄ JA TYÖSKENTELYOHJEITA

Metalleja leikattaessa syntyy lentäviä kipinöitä. Huolehdi siitä, ettei ihmisiä voi vaarantaa. Palovaaran vuoksi ei lähistöllä (kipinöiden lentoalueella) saa olla tulenarkoja materiaaleja. Älä käytä pölyn poistoimulaitteita.

Vältä sinkoilevien kipinöiden ja hiomapölyn osumista kehoosi.

Älä tarta käynnistetyn laitteen työskentelyalueelle. Lastuja tai puruja ei saa poistaa koneen käydessä.

Pysäytä laite välittömästi jos siinä esiintyy huomattavaa värhelyä tai huomaat muuta puutetta. Tarkista kone vian aiheuttajan määrittelemiseksi.

LAAJENNETUT KÄYTÖÖHDET

Katkaisuhiomavaunua voidaan käyttää kivi- ja keramiikkamateriaalien työstämiseen.

Käytä täitä vaunua vain yhdessä Milwaukee-katkaisuhiomakoneytypin MXF COS350 kanssa.

Epäselvissä tapauksissa noudata lisävarusteiden valmistajienantamia ohjeita.

Älä käytä täitä tuotetta muuhun kuin sille määritettyyn normaalilin tarkoitukseen.

VESILIITÄNTÄ

Työkalu on varustettu vesiliittännällä katkaisulaikan jäähyttämiseksi ja pölyn syntymisen vähentämiseksi. Vesijäähytys on tarpeen kaikissa betonitoisissa.

Odota ennen työstön aloittamista, kunnes koko katkaisulaikka on kostutettu vedellä.

HUOLTO

Käytä ainoastaan Milwaukee lisätarvikkeita ja Milwaukee varaosia. Mikäli jokin komponentti, jota ei ole kuvaltu, tarvitsee vaihtoa ota yhteys johonkin Milwaukee palvelupisteistä (kts. listamme takuuhuoltoliikkeiden/palvelupisteiden osoitteista)

Tarvittaessa voit pyytää laitteen räjähdysspiirustuksen ilmoittaa konetyypin ja typpikilveessä olevan kuusinumeroinen luvun huoitolpalvelustasi tai suoraan osoitteella Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Strasse 10, 71364 Winnenden, Saksa.

SYMBOLIT

VAROITUS! VARO! VAARA!



Ota akku pois ennen kaikkia koneeseen tehtäviä toimenpiteitä.



Lue käyttöohjeet huolellisesti, ennen koneen käynnistämistä.



Käytä laitteella työskennellessäsi aina suojalaseja.



Käytä kuulosuojaajia!



Koneella työskennellessä on käytettävä sopivaa suojaista.



Käytä suojakäsineitä!



Lisälaitte - Ei sisälly vakiavarustukseen, saatavana lisätervikkeena.



Sähkölaitteita ei saa hävittää yhdessä kotitalousjätteiden kanssa. Sähkö- ja elektroniset laitteet tulee kerätä erikseen ja toimittaa kierrätyslaitteeseen ympäristöstäävällistä hävittämistä varten. Pyydä paikallisilta viranomaisilta tai alan kauppaltaasi tarkemmat tiedot kierräyshenkilöistä ja keräyspaikoista.



Euroopan säännönmukaisuusmerkki



Ukrainan säännönmukaisuusmerkki



Euraasian säännönmukaisuusmerkki

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

Για τη χρήση με.....
Χωρητικότητα δεξιώνες.....
Μέγ. επιπρεπτό, συνολικό βάρος.....
Βάθος κοπής (διάδομη βύθισης δίσκου κοπής).....

MXF COSC

..... MXF COS350
..... 10,4 l
..... 69 kg
..... 134,5 mm

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις, οδηγίες, περιγραφές και προδιαγραφές γι' αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Αμέλειες κατά την τήρηση των προειδοποιητικών υποδείξεων μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληγή, κίνδυνο πυρκαγιάς ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.
Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες για κάθε μελλοντική χρήση.

Να λαμβάνετε υπόψη όλες τις οδηγίες και προειδοποιήσεις που αναφέρονται σ' αυτές τις οδηγίες χειρισμού.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

Να προστατεύετε πάντα τα μάτια σας, για να μειώνετε τον κίνδυνο τραυματισμού. Να χρησιμοποιείτε κατάλληλα μέσα προστασίας τής αναπνοής και της ακρόασης.

Πριν από τη χρήση του λειαντήρα κοπής προσαρμόζετε το φορέα σωστά. Η σωστή τοποθέτηση είναι σημαντική για την ευστάθητη λειτουργία του φορέα κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Πριν από τη χρήση στερεώνετε το λειαντήρα κοπής στο φορέα, πρώντας τις προδιαγραφές. Εάν μετατοπιστεί ο λειαντήρας κοπής πάνω στο φορέα, τότε μπορεί να προκύψει μια απώλεια του ελέγχου.

Τοποθετήστε το φορέα πάνω σε μια στερεά, επίπεδη επιφάνεια. Ο συνεχής και ασφαλής χειρισμός του λειαντήρα κοπής με φορέα δεν μπορεί να πραγματοποιείται, όταν μετατοπιζεται ή κουνείται ο φορέας.

Να χρησιμοποιείται μόνο με λειαντήρες κοπής του τύπου MX FUELTM. Λανθασμένη τοποθέτηση λειαντήρες κοπής μπορεί να προκαλούν τραυματισμούς και υλικές ζημιές.

Πριν την τοποθέτηση του λειαντήρα κοπής στο φορέα, καθώς επίσης πριν την αποθήκευση ή μεταφορά να αφαιρείται ο αποστώμανος συσσωρευτή.

Πριν τη χρήση αφαιρείτε τον αποστώμανο συσσωρευτή από το στήριγμά του.

Πριν από κάθε χρήση να φροντίζετε για τη σωστή ευθυγράμμιση και να σφίγγετε όλες τις κοκλιώσεις.

Να απομακρύνετε υπόλοιπά ρύπανσης από την εγκάρσια τομή. Εάν ωθείται ο φορέας πάνω από ένα ξένο σώμα, τότε μπορεί να κολλήσει και να σπάσει ο δίσκος κοπής.

Να χρησιμοποιείτε το φορέα μόνο για ευθείες κοπές. Περιστροφικές κινήσεις μπορεί να οδηγούν σε στρέβλωση και θράυση του δίσκου κοπής.

Να διατηρείτε πάντα τον έλεγχο. Προσέξτε να έχετε πάντα μια σίγουρη στάση και να κρατάτε την ισορροπία σας.

Να διατηρείτε πάντα το φορέα σε καλή λειτουργική κατάσταση. Να διατηρείτε το φορέα στεγνό, καθαρό και ελεύθερο από γράσα και λάδια. Λαμβάνετε υπόψη σας τις υποδείξεις κατά την αλλαγή των παραλκόμενων εξαρτημάτων. Να ελέγχετε τακτικά, αν υπάρχουν βλάβες και συμπτώματα φθοράς στο φορέα.

Να χρησιμοποιείτε το φορέα γνωστικά και προσεκτικά. Όλες οι επικίνδυνες κατάστασεις δεν είναι δυνατόν να προβλέπονται. Μη χρησιμοποιείτε το φορέα αυτό, όταν δεν κατανοείτε τις προκειμένες οδηγίες ή σας επιβάρυνει η εργασία. Για περισσότερες πληροφορίες ή εκπαίδευσης να απευθύνεστε στη Milwaukee ή ένα ειδικευμένο άτομο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ Milwaukee και ανταλλακτικά Milwaukee. Εξαρτήματα, που η αλλαγή τους δεν περιγράφεται, αντικαθιστώνται σε μια τεχνική υποστήριξη της Milwaukee για μια ανέζοδη αντικατάσταση αυτών.

Σε περίπτωση που το χρειαστείτε μπορείτε να παραγγείλετε λεπτομερές σχέδιο της συσκευής αναφέροντας τον τύπο και τον εξαντλητικό αριθμό που βρίσκεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών από την εξυπηρέτηση πελατών ή απευθείας από την Techtronic Industries GmbH, διεύθυνση Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

ΣΥΜΒΟΛΑ



ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Πριν από κάθε εργασία στη μηχανή αφαιρείτε την ανταλλακτική μπαταρία.



Παρακαλώ διαβάστε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την έναρξη λειτουργίας.



Στις εργασίες με τη μηχανή φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά.



Φοράτε προστασία ακοής (ωτασπίδες)!



Να φοράτε κατάλληλη μάσκα προστασίας από σκόνη.



Εξαρτήματα - Δεν περιλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης, συνιστούμενη προσθήκη από το πρόγραμμα εξαρτημάτων.



Ηλεκτρικά μηχανήματα δεν επιπρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μηχανήματα συλλέγονται ζεχωριστά και παραδίδονται προς ανακύκλωση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον σε επιχειρήση επεξεργάσιας απορριμμάτων.

Ενημερώθετε από τις τοπικές υπηρεσίες ή από ειδικευμένους εμπόρους σχετικά με κέντρα ανακύκλωσης και συλλογής απορριμμάτων.



Ευρωπαϊκό σήμα πιστότητας



Ουκρανικό σήμα πιστότητας



Ευρασιατικό σήμα πιστότητας

TEKNİK VERİLER**KESME MAKINESİ EL ARABASI**

Uygun olduğu
 Depo kapasitesi
 Maks. izin verilen toplam ağırlık
 Kesme derinliği (kesme diski dalma mesafesi)

MXF COSC

..... MXF COS350
 10,4 l
 69 kg
 134,5 mm

⚠️ UYARI! Bu elektrikli el aletiyle ilgili bütün uyarıları, talimat hükümlerini, göstergeleri ve spesifikasyonları okuyun. Aşağıda açıklanan talimat hükümlerine uyulmadığı taktirde elektrik çarpmalarına, yanıklara ve/veya ağır yaralanmalara neden olabilir.
Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini ilerde kullanmak üzere saklayın.

Lütfen bu kullanma kılavuzundaki bütün talimatlara ve iğazlara dikkat ediniz.

⚠️ KESME MAKINESİ EL ARABASI İÇİN GÜVENLİK BİLGİLERİ

Yaralama riskini en aza indirmek için her zaman koruyucu gözlük takınız. Uygun kulak ve solunum koruyucu donanım kullanınız.

Kesme makinesini kullanmadan önce el arabasını usulüne uygun monte ediniz. El arabasının kullanım sırasında sabit çalışması için usulüne uygun montaj önemlidir.

Kullanımdan önce kesme makinesini usulüne uygun olarak el arabası üzerinde sabitleyiniz. Kesme makinesi el arabası üzerinde yerinden kayسا, bu kontrolün kaybedilmesine neden olabilir.

El arabasını sağlam ve düz bir yüzey üzerine yerleştiriniz. El arabası kayar veya sallanırsa, kesme makinesi el arabasıyla sağlam ve güvenli şekilde kullanılamaz.

Sadece MX FUELTM modeli kesme makinesiyle birlikte kullanınız. Usulüne uygun monte edilmemiş kesme makineleri yarananlara veya maddi zararlara neden olabilir.

Kesme makinesini el arabasına yerleştirmeden veya aletin depoya kaldırılması veya taşınamasından önce kartuş aküyü çıkartınız.

Kullanımdan önce kartuş aküyü akü tutma düzeneğinden çıkartınız.

Her kullanımdan önce doğru hizalanmış olmasına dikkat ediniz ve bütün vidaları sıkılıyın.

Kesme yüzeyleri üzerindeki kir artıklarını gideriniz. El arabası yabancı cisimlerin üzerinden sürüldüğünde kesme makinesi takılabilir ve kırılabilir.

El arabasını sadece düz kesimler için kullanınız. Dönme hareketleri kesme diskinin eğilmesine ve kırılmasına neden olabilir.

Kontrolü hiçbir zaman kaybetmeyiniz. Her zaman sağlam durmaya ve dengeyi kaybetmemeye dikkat ediniz.

El arabasını her zaman çalışmaya hazır duruma muhafaza ediniz. El arabasını kuru, temiz, sıvı yağ ve gresden arındırılmış olarak muhafaza ediniz. Aksesuar parçalarının değiştirilmesi ile ilgili açıklamalara dikkat ediniz. El arabasını düzenli olarak hasarlar ve aşınma belirtileri yönünden kontrol ediniz.

El arabasını her zaman temkinli ve dikkatli kullanınız. Bütün tehlikeli durumların önceden kestirilmesi mümkün değildir. El arabasını, elinizdeki bu kılavuzu anlamadığınızda veya bu işi yerine getirmede zorluk çektiğinizde kullanmayın. Ayrıca bilgiler veya eğitim almak için Milwaukee'ye veya vasıflı bir uzmanla başvurunuz.

Etiket ve model levhalarını yerlerinden sökmeyin. Bu levhalar üzerinde önemli bilgiler bulunmaktadır. Uyarı levhaları okunaksız bir duruma geldiye veya kaybolduysa, ücretsiz olarak yerlerini alabilmek için MILWAUKEE Müşteri Servisine başvurun.

SEMBOLLER

DİKKAT! UYARI! TEHLİKE!



Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce kartuş aküyü çıkarın.



Lütfen alet çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatli biçimde okuyun.



Aletle çalışırken daima koruyucu gözlük kullanın.



Koruyucu kulaklık kullanın!



Uygun bir koruyucu toz maskesi kullanın



Koruyucu eldivenlerinizi takın!



Aksesuar - Teslimat kapsamında değildir, önerilen tamamlamalar aksesuar programında.



Elektrikli cihazların evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmesi yasaktır. Elektrikli ve elektronik cihazlar ayrılarak bırakırmalı ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmeleri için bir atık değerlendirme tesisine götürülmelidirler. Yerel makamlar veya satıcınız geri dönüşüm tesisi ve atık toplama merkezlerinin yerlerini danışınız.



Avrupa uyumluluk işaretü



Ukrayna uyumluluk işaretü



Avrasya uyumluluk işaretü

TECHNICKÉ ÚDAJE

VOZÍK NA ROZBRUŠOVAČKU

	MXF COSC
Pro použití s.....	MXF COS350
Objem nádrže	10,4 l
Max. dovolená celková hmotnost	69 kg
Hloubka řezu (hloubka ponoření rozbrušovacího kotouče).....	134,5 mm

⚠ VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechna výstražná upozornění, pokyny, zobrazení a specifikace pro toto elektrické nářadí. Zanedbání při dodržování výstražných upozornění a pokynů uvedených v následujícím textu může mít za následek zásah elektrickým proudem, způsobit požár a/nebo těžké poranění.

Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna uschovejte.

Dodržujte všechny pokyny a varování, uvedené v tomto návodu k obsluze.

⚠ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO VOZÍK NA ROZBRUŠOVAČKU

Vždy nosete ochranu očí, aby se minimalizovalo riziko poranění. Používejte vhodnou ochranu sluchu a dýchání.

Před použitím rozbrušovačky vozík rádně namontujte. Rádná montáž je důležitá, aby vozík během používání pracoval stabilně.

Před použitím upevněte rozbrušovačku na vozíku podle předpisů. Pokud se rozbrušovačka na vozíku přesouvá, může to vést ke ztrátě kontroly.

Vozík osadte na pevné, rovné ploše. Když se vozík přesouvá nebo kolébá, nedá se rozbrušovačka s vozíkem ovládat konstantně a bezpečně.

Používejte pouze rozbrušovačky typu MX FUELTM. Neodborně nainstalované rozbrušovačky mohou způsobit poranění nebo věcné škody.

Před vložením rozbrušovačky do vozíku, před uskladněním a přepárovou vyjměte výmenný akumulátor.

Výmenný akumulátor před použitím vyjměte z držáku akumulátoru.

Před každým použitím dávejte pozor na správné vyrovnaní a dotáhněte všechny šroubové spoje.

Z řezné plochy odstraňte zbytky špiny. Když se vozík přesouvá přes cizí tělesa, může rozbrušovací kotouč uvíznout a zlomit se.

Vozík používejte pouze na přímočaré řezy. Otáčivé pohyby mohou vést k ohnutí a zlomení rozbrušovacího kotouče.

Vždy si zachovejte kontrolu. Vždy dávejte pozor na pevné postavení a zachovejte rovnováhu.

Vozík vždy udržujte v stavu připraveném k provozu.

Vozík udržujte v suchu a čistotě, bez obsahu oleje a tuku. Dodržujte pokyny na výměnu dílů příslušenství. Pravidelně kontrolujte vozík ohledně poškození a projevů opotřebení.

Vozík používejte vždy uvědoměle a opatrně. Není možné předvidat všechny rizikové situace. Tento vozík nepoužívejte, když předloženému návodu nerozumíte nebo se cítíte přetížení prací. Ohledně dalších informací nebo školení se obraťte na společnost Milwaukee nebo kvalifikovaného odborníka.

Etičky a typové štítky neodstraňujte. Tyto štítky obsahují důležité informace. Pokud jsou tyto štítky s pokyny nečitelné nebo chybějí, obratě se na servisní centrum pro zákazníky spol. MILWAUKEE, abyste bezplatně získali jejich náhradu.

⚠ VAROVÁNÍ Některý prach způsobený bruskami a stavebními činnostmi může obsahovat chemické látky, které jsou karcinogenní, vedou k poškozením při narození nebo ovlivňují reprodukční schopnost. Příklady pro tento druh chemických látek jsou:

MXF COSC

- Olovo z barev na bázi olova,
 - kryštallický oxid křemičitý z cihel, cementu nebo jiných produktů ze zdí, a také
 - arzen nebo chrom z chemicky ošetřovaného stavebního dřeva.
- Riziko expozice závisí na tom, jak často pracujete s tímto druhem produktů. Aby bylo možno riziko expozice udržovat tak nízké, jak je to možné, pracujte vždy v době větraných prostorech. Noste oficiálně schválené osobní ochranné prostředky, jako například protipráchové masky s filtrem na mikročástice.

DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ A PRACOVNÍ POKYNY

Při rozbrušování kovů odletují jiskry. Zajistit, aby nebyly ohroženy osoby. Kvůli nebezpečí požáru se nesmí v blízkosti (oblast, kam jiskry dopadají) nacházet hořlavé materiály. Nepoužívat odsávání prachu.

Předcházejte tomu, aby se odletující jiskry a brusný prach dostaly do kontaktu s tělem.

Nesahejte do nebezpečného prostoru běžícího stroje.

Pokud stroj běží, nesmí být odstraňovány třísky nebo odštěpky.

Stroj okamžitě vypněte, zjistěte-li neobvyklé vibrace nebo jiné problémy. Stroj přezkoušejte, abyste zjistili příčinu problémů.

POUŽÍVÁNÍ K URČENÉMU ÚČELU

Vozík na rozbrušovačku je dimenzovaný na zpracování kamenných a keramických materiálů.

Tento vozík používejte pouze ve spojení s rozbrušovačkou Milwaukee typu MXF COS350.

Ve sporném případě seřidejte pokyny výrobce příslušenství. Tento přístroj se smí používat pouze k určenému účelu.

PŘIPOJKA VODY

Nástroj má připojku vody na chlazení rozbrušovacího kotouče a na snížení tvorění prachu. Chlazení vodou je vhodné při všech betonářských pracích.

Před opracováním počkejte, až bude celý rozbrušovací kotouč zcela smočený vodou.

ÚDRŽBA

Používat výhradně příslušenství Milwaukee a náhradní díly Milwaukee. Díly jejichž výměny nebyla popsána, nechte vyměnit v autorizovaném servisu (viz. "Záruky / Seznam servisních míst")

V případě potřeby si můžete v servisním centru pro základní servis nebo přímo od firmy Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Německo vyžádat schematický nákres jednotlivých dílů přístroje, když uvedete typ přístroje a šestimístné číslo na výkonovém štítku.

SYMBOLY



POZOR! VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ!



Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku vyjmout výmenný akumulátor.



Před spuštěním stroje si pečlivě pročtěte návod k používání.



Při práci se strojem neustále nosit ochranné brýle.



Používejte chrániče sluchu !



Používejte při práci vhodnou ochranou masku.



Používejte ochranné rukavice!



Příslušenství není součástí dodávky, viz program příslušenství.



Elektrické přístroje se nesmí likvidovat společně s odpadem z domácností. Elektrické a elektronické přístroje je třeba sbírat odděleně a odevzdát je v recyklacním podniku na ekologickou likvidaci.

Na místních úřadech nebo u vašeho specializovaného prodejce se informuje na recyklacní podniky a sběrné dvory.



Značka shody v Evropě



Značka shody na Ukrajině



Značka shody pro oblast Eurasie

TECHNICKÉ ÚDAJE**VOZÍK NA ROZBRUSOVÁČKU****MXF COSC**

Na použitie s..... MXF COS350
Objem nádrže..... 10,4 l
Max. dovolená celková hmotnosť..... 69 kg
Hĺbka rezu (hĺbka ponorenia rozbrusovacieho kotúča) 134,5 mm

VAROVANIE! Prečítajte si všetky výstražné upozornenia, pokyny, znáronenia a špecifikácie pre toto elektrické náradie. Zanedbanie pri dodržiavaní výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom teste môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ľažké poranenie.

Tieto Vystražné upozornenia a bezpečnostné pokyny starostlivo uschovajte na budúce použitie.

Dodržiavajte všetky pokyny a varovania, uvedené v tomto návode na obsluhu.

A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE VOZÍK NA ROZBRUSOVÁČKU

Vždy nosť ochranu očí, aby sa minimalizovalo riziko poranenia. Používajte vhodnú ochranu slchu a dýchania.

Pred použitím rozbrusovačky vozík riadne namontujte. Riadna montáž je dôležitá, aby vozík počas používania pracoval stabilne.

Pred použitím upevnite robrusovačku na vozíku podľa predpisov. Keď sa robrusovačka na vozíku presúva, môže to viest k strate kontroly.

Vozík osadte na pevnnej, rovnnej ploche. Keď sa vozík presúva alebo kolíše, nedá sa robrusovačka s vozíkom oboľuovať konštantne a bezpečne.

Používajte iba rozbrusovačky typu MX FUELTM. Neodborne nainštalované rozbrusovačky môžu spôsobiť poranenia alebo vecné škody.

Pred vložením rozbrusovačky do vozíka, ako aj pred uskladnením a prepripravou vyberte výmenný akumulátor.

Výmenný akumulátor pred použitím vyberte z držiaka akumulátora.

Pred každým použitím dávajte pozor na správne vyrovnanie a dotiahnite všetky skrutkové spoje.

Z reznej plochy odstráňte zvyšky špin. Keď sa vozík presúva cez cudzie telesá, môže rozbrusovací kotúč uviazať a zlomiť sa.

Vozík používajte iba na priamočiare rezy. Otáčavé pohyby môžu viest k ohnutiu a zlomeniu rozbrusovacieho kotúča.

Vždy si zachovajte kontrolu. Vždy dávajte pozor na pevné postavenie a zachovajte rovinovánu.

Vozík vždy udržiavajte v stave pripravenom na prevádzku. Vozík držte v suchu čistote, bez obáv oleja a tuku. Dodržiavajte pokyny na výmenu dielov príslušenstva. Pravidelne kontrolujte vozík vzhľadom na poškodenia a prejav opotrebenia.

Vozík používajte vždy uvedomelo a opatrné. Nie je možné predvídať všetky situácie nebezpečenstva. Tento vozík nepoužívajte, keď predloženému návodu nerozumiete alebo sa cílite pretažením prácou. Ohľadom ďalších informácií alebo školení sa obráťte na spoločnosť Milwaukee alebo kvalifikovaného odborníka.

Etičkety a typové štítky neodstráňujte. Keď sú tieto štítky s pokynmi nečitateľné alebo chýbajú, obráťte sa na servisné centrum pre zákazníkov spol. MÍLWAUKEE, aby ste bezplatne získali ich náhradu.

VAROVANIE Niektorý prach spôsobený brúskami a stavebnými činnosťami môžu obsahovať chemické substancie, ktoré sú karcinogénne, vedú k poškodeniam pri

narodení alebo ovplyvňujú reprodukčnú schopnosť. Príklady pre tento druh chemických substancií sú:

- Olovo z farieb na báze olova,
- Kryštálový oxid kremičitý z tehál, cementu alebo iných produktov z muriva, ako aj
- arzén alebo chróm z chemicky ošetrovaného stavebného dreva.

Riziko expozície závisí od toho, ako často pracujete s týmto druhom produktov. Aby bolo možné riziko expozície udržiavať tak malé, ako je to možné, pracujte vždy v dobre vetraných oblastiach. Noste oficiálne schválené osobné ochranné prostriedky, ako napríklad protiprachové masky s filtrom na mikročastice.

ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ A PRACOVNÉ POKYNY

Pri rozbrusovaní kovov odlietavajú iskry. Zaistiť, aby neboli ohrozené osoby. Kvôli nebezpečenstvu požiaru sa nesmú v blízkosti (oblasti, kam iskry dopadajú) nachádzať horľavé materiály. Nepoužívať odsávanie prachu.

Predchádzajte tomu, aby sa odletujúce iskry a brúsný prach dostali do kontaktu s telom.

Nesiahať do nebezpečnej oblasti bežiaceho stroja.

Triesky alebo úlomky sa nesmú odstraňovať za chodu stroja.

Ak za chodu prístroja dôjde k výraznemu kmitaniu alebo sa vyskytnú iné nedostatky, okamžite ho vypnite. Stroj skontrolujte, aby ste zistili príčinu.

POUŽIVANIE NA URČENÝ ÚČEL

Vozík na rozbrusovačku je dimenzovaný na obrábanie kamenných a keramických materiálov.

Tento vozík používajte iba v spojení s rozbrusovačkou Milwaukee typu MXF COS350.

V spornom prípade sa riadte pokynmi výrobcov príslušenstva.

Tento prístroj sa smie používať iba na určený účel.

PRÍPOJKA VODY

Náradie má prípojku vody na chladenie rozbrusovacieho kotúča a na zníženie tvorenia prachu. Chladenie s vodou je vhodné pri všetkých betónarskych práciach.

Pred obrábaním počkajte, až bude celý rozbrusovací kotúč úplne zmáčaný vodou.

ÚDRŽBA

Používať len Milwaukee príslušenstvo a Milwaukee náhradné diely. Súčiastky bez návodu na výmenu treba dat vymeniť v jednom z Milwaukee zákazníckych centier (viď brožúru Záruka/Adresy zákazníckych centier).

V prípade potreby si môžete v servisnom centre pre zákazníkov alebo priamo od firmy Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Nemecko, vyžiadať schematický nákres jednotlivých dielov prístroja pri uvedení typu prístroja a šesťmiestneho čísla na výkonovom štítku.

SYMBOLY


POZOR! VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO!



Pred každou prácou na stroji výmenný akumulátor vytiahnut.



Pred prvým použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na obsluhu.



Pri práci so strojom vždy noste ochranné okuliare.



Používajte ochranu sluchu!



Pri práci nosiť vhodnú ochrannú masku, aby sa nedostal do ľudského organizmu.



Používajte ochranné rukavice!



Príslušenstvo - nie je súčasťou štandardnej výbavy, odporúčané doplnenie z programu príslušenstva.



Elektrické prístroje sa nesmú likvidovať spolu s odpadom z domácností. Elektrické a elektronické prístroje treba zbierať od sebe a odovzdať ich v recykláčnom podniku na ekologickú likvidáciu. Na miestnych úradoch alebo u vášho špecializovaného predajcu sa spýtajte na recykláčné podniky a zberné dvory.



Značka zhody v Európe



Značka zhody na Ukrajine



Značka zhody pre oblasť Eurázie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WÓZEK ZE SZLIFIERKĄ KĄTOWĄ

Dosłownia z	MXF COSC
Pojemność zbiornika	10,4 l
Maks. dopuszczalna masa całkowita	69 kg
Głębokość cięcia (zanurzenie tarczy tnącej)	134,5 mm

⚠ OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie wskazówki bezpieczeństwa, instrukcje, opisy i specyfikacje dotyczące tego elektronarzędzia. Zaniedbania w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała. Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek i ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

⚠ WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DLA WÓZKA ZE SZLIFIERKĄ KĄTOWĄ

Aby zminimalizować ryzyko urazów, należy zawsze korzystać z okularów ochronnych. Stosować odpowiednie środki ochrony słuchu i dróg oddechowych.

Przed rozpoczęciem korzystania z przecinarki należy prawidłowo zamontować wózek. Prawidłowy montaż jest ważny dla zapewnienia stabilności wózka podczas użytkowania.

Przed użyciem należy odpowiednio przymocować przecinarkę do wózka. Przesuwanie się przecinarki na wózku może doprowadzić do utraty kontroli.

Wózek należy umieścić na stabilnej, płaskiej powierzchni. Przesuwanie lub kołysanie wózka uniemożliwia ciągły i bezpieczną obsługę przecinarki za pomocą wózka.

Stosować wyłącznie z przecinarkami typu MX FUEL™. Nieprawidłowo zainstalowane przecinarki mogą spowodować obrażenia ciała lub szkody materiałne.

Przed umieszczeniem przecinarki na wózku i przed złożeniem do przechowywania lub przed transportem należy wyjąć z przecinarki wymienny akumulator.

Przed użyciem wyjąć wymienny akumulator z uchwytu akumulatora.

Przed każdym użyciem należy upewnić się, że wszystkie połączenia śrubowe są prawidłowo ustawione i dokręcone.

Usunąć resztki brudu z powierzchni cięcia. Jeśli wózek jest przesuwany nad ciałami obcymi, tarcza tnąca może utknąć i pęknąć.

Wózek należy stosować wyłącznie do cięć prostych. Ruchy obrotowe mogą spowodować wygięcie i złamanie tarczy tnącej.

Należy zawsze dbać o należytą kontrolę. Użytkownik musi nieustannie utrzymywać stabilną postawę i zachowywać równowagę.

Wózek należy stale utrzymywać w dobrym stanie technicznym. Ponadto wózek należy utrzymywać w stanie suchym, czystym i wolnym od oleju i smaru. Przestrzegać wskazówek dotyczących wymiany akcesoriów. Wózek należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń i oznak zużycia.

Z wózka należy korzystać z rozważą i w sposób ostrożny. Nie sposób przewidzieć wszystkich niebezpiecznych sytuacji. Nie należy używać niniejszego pojazdu w przypadku braku zrozumienia poniższych instrukcji, bądź gdy opisane czynności wydają się zbyt trudne. Należy wówczas nawiązać kontakt z Milwaukee lub wykwalifikowanym specjalistą w celu uzyskania szczegółowych informacji bądź przyzuczenia.

Nie usuwać etykiety ani tabliczki znamionowej. Tabliczki te zawierają ważne informacje. W przypadku kiedy są one nieczytelne lub ich brakuje, należy wrócić się do serwisu klienta – MILWAUKEE w celu uzyskania ich bezpłatnej wymiany.

⚠ OSTRZEŻENIE Niektoře pyły powstałe podczas korzystania ze szliferek i wykonywania prac budowlanych mogą zawierać substancje chemiczne, które są rakotwórcze, powodują uszkodzenia płodu lub zaburzenia płodności. Przykładami tego typu substancji chemicznych są:

- ołów z farb ołowioowych,
- krystaliczny dwutlenek krzemu z cegieł, cementu lub innych produktów murarskich, a także arsen lub chrom z drewna poddanego obróbce chemicznej.

Ryzyko narażenia zależy od częstotliwości pracy z tego rodzaju produktami. Aby zminimalizować ryzyko narażenia, należy zawsze pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nosić oficjalnie zatwierdzone środki ochrony indywidualnej, takie jak maski przeciwpłypowe z filtrem mikrocząsteczkowym.

DODATKOWE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA I INSTRUKCJE ROBOCZE

Podczas przecinania przedmiotów metalowych powstaje snop iskier. Zwracać uwagę aby nie narazić na niebezpieczeństwo żadnych osób. U uwagi na niebezpieczeństwo pożaru w pobliżu (w obszarze snopa iskier) nie mogą znajdować się żadne materiały palne. Nie stosować układów odpylanina.

Zapobiegać, aby odpadające iskry i pył szlifierski nie były kierowane na ciało.

Podczas pracy strugarki nie zbliżać się do strefy niebezpiecznej.

Podczas pracy elektronarzędzia nie wolno usuwać trocin ani drążek.

Natychmiast wyłączyć elektronarzędzie w przypadku wystąpienia znaczących drgań lub w przypadku stwierdzenia innych usterek. Sprawdzić urządzenie w celu ustalenia przyczyny.

OKREŚLONE WARUNKI UŻYTKOWANIA

Wózek do przecinarki przeznaczony jest do obróbki kamienia i materiałów ceramicznych.

Wózek ten należy stosować wyłącznie w połączeniu z przecinarką Milwaukee typu MXF COS350.

W razie wątpliwości przestrzegać wskazówek producenta osprzętu.

Nie należy używać tego produktu w żaden inny sposób, niż ten określony jako normalny sposób użytkowania.

PRZYŁĄCZE WODY

Narzędzie posiada przyłącze wody, które chłodzi tarczę tnącą i redukuje powstawanie pyłu. Chłodzenie wodą jest odpowiednie dla wszystkich prac betoniarzy.

Przed przystąpieniem do obróbki należy odczekać, aż cała tarcza tnąca zostanie całkowicie zwilżona wodą.

UTRZYMANIE I KONSERWACJA

Używać tylko i wyłącznie wyposażenia dodatkowego Milwaukee i części zamiennych Milwaukee. Gdyby trzeba było wymienić części, które nie zostały opisane, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu Milwaukee (patrz wykaz adresów punktów usługowych/gwarancyjnych).

W razie potrzeby można zamówić rysunek urządzenia w rozłożeniu na części podając typ maszyny oraz sześciocyfrowy numer na tabliczce znamionowej w Punkcie Obsługi Klienta lub bezpośrednio w firmie Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

SYMbole



UWAGA! OSTRZEŻENIE!
NIEBEZPIECZEŃSTWO!



Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na elektronarzędziu należy wyjąć wkładkę akumulatorową.



Przed uruchomieniem elektronarzędzia zapoznać się uważnie z treścią instrukcji.



Podczas pracy należy zawsze nosić okulary ochronne.



Należy używać ochroniaczy uszu!



Nosić odpowiednią maskę przeciwpływową.



Nosić rękawice ochronne!



Wyposażenie dodatkowe dostępne osobno.



Urządzenia elektryczne nie mogą być usuwane razem z odpadami pochodzącyimi z gospodarstw domowych.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne należy gromadzić oddzielnie i w celu usuwania ich do odpadów zgodnie z wymaganiami środowiska naturalnego oddawać do przedsiębiorstwa utylizacyjnego.

Proszę zasięgnąć informacji o centrach recyklingowych i punktach zbiorczych u władz lokalnych lub w wyspecjalizowanego dostawcy.



Europejski Certyfikat Zgodności



Ukraiński Certyfikat Zgodności



Euroazjatycki Certyfikat Zgodności

A következővel való használatra:
 Tartály ürtartalom
 Max. megengedett össztömeg
 Vágási mélység (vágókorong-bemérülési út)

..... MXF COS350
 10,4 l
 69 kg
 134,5 mm

⚠ FIGYELMEZTETÉS! Olyassa el az elektromos kéziszerszámról vonatkozó összes biztonsági útmutatóst, utasítást, ábrát és specifikációt. A következőkben leírt utasítások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet. Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg ezeket az előírásokat.

Vegye figyelembe a jelen kezelési útmutatóban felsorolt valamennyi utasítást és figyelmeztetést.

DARABOLÓGÉPEZHETŐ KOCSI VONATKOZÓ BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK

A sérülésveszély minimálisra csökkentése érdekében minden viseljen szemvédőt. Megfelelő hallás- és légzésvédő felszerelést kell használni.

A darabológép behelyezése előtt a kocsit szabály szerinten össze kell szerelni. A szabály szerint összeszerelés ázert fontos, hogy a kocsi a használat közben stabilan működjön.

A darabológépet használattól előzően rögzíteni kell a kocsira. Ha a darabológép elmozdul a kocsin, akkor az a gép feletti ellenőrzés elvesztéséhez vezethet.

A kocsi szilárd, sík felületre kell helyezni. Ha a kocsi elmozdul vagy inog, akkor a darabológép nem kezelhető kiegysélyeztetett és biztonságosan.

Csak MX FUELTM típusú darabológéppel szabad használni. A szakszerűen felszerelt darabológépek sérelmeket vagy anyagi károkat okozhatnak.

A darabológép kocsiba való berakása előtt, valamint elrakás vagy szállítás előtt vegye ki a cserélhető akkumulátort.

Használat előtt vegye ki a cserélhető akkut az akkutartóból.

Minden egyes használat előtt ügyeljen a helyes beállításra, és húzzon meg valamennyi csavarkötést.

Távolítsa el a szennyeződésmaradványokat a vágási felületről. Ha a kocsi idegen testekre tolják, a vágókorong megakadhat és széttörhet.

A kocsi csak egynemű vonalú vágásokra használja. Fordító mozgások a korong elhalásához és töréséhez vezethetnek.

Mindig őrizze meg a kontrollt a gép felett. Mindig ügyeljen arra, hogy stabilan álljon és tartsa meg egyensúlyát.

A kocsi tartsa minden üzemkész állapotban. A kocsi szárazon, tiszta, olajtól és zsírtól mentesen kell tartani. Vegye figyelembe a tartozékok cseréjére vonatkozó útmutatásokat. Rendszeresen ellenőrizze a kocsi sérelmeseit és kopási jelenségek szempontjából.

Mindig megfontoljunk és óvatosan használja a kocsi. Lehetetlen minden veszélyhelyzetet előre látni. Ne használja a kocsi, ha nem érzi a jelenet útmutatót, vagy ha úgy érzi, hogy az elvégzendő munka túlzott követelmények elé állítja. További információkért vagy oktatásért forduljon a Milwaukee-hoz vagy szakképzett szakemberhez.

Ne távolítsa el a címeket és típusláblákat. Ezek a jelzések fontos információkat tartalmaznak. Ha ezek a címkek már nem olvashatók vagy hiányoznak, forduljon a MILWAUKEE ügyfélszolgálatához az ingyenes pótás érdekelben.

⚠ FIGYELMEZTETÉS! A csiszológépek és építési tevékenységek által okozott némely porok olyan vegyi anyagokat tartalmaznak, melyek ártalékot, születési rendellenességeket okoznak vagy hátrányosan befolyásolják a szaporodási képességet. Példák az ilyen jellegű vegyi anyagok:

- az ólom bázisú festékhez származó ólom,
- a téglából, cementből vagy más falazási termékekből származó kristályos szilícium-dioxid, valamint
- a vegyleg kezelt építési faanyagból származó arzén vagy króm.

Az expozíciós kockázat attól függ, hogy milyen gyakran dolgoznak ilyen jellegű termékekkel. Az expozíciós kockázat lehető legalacsonyabban mértéken tartásához minden jól szellőztetett helyen dolgozzon. Használjon hivatalosan engedélyezett védőfelszerelést, például mikroszűrővel felszerelt porvédő maszkot.

TOVÁBBI BIZTONSÁGI ÉS MUNKAVÉGZÉSI UTASÍTÁSKO

Fémek vágásakor szikrahullás keletkezik. Ügyelni kell arra, hogy személyek ne legyenek veszélynek kitéve. A tűzveszély miatt nem szabad egészítő anyagoknak a közében (a szikrahullás tartományában) lenniük. Nem szabad porelszívást használni.

Kerülje el, hogy a szikrahullás és a csiszoláskor keletkező por a testével érintkezzen.

A működő készülék munkaterületére nyúlni balesetveszélyes és tilos.

A munka közben keletkezett forgácsokat, szilánkokat, törmeléket, stb. csak a készülék teljes leállása után szabad a munkaterületről eltávolítani.

A készüléket azonnali ki kell kapcsolni, ha szokatlanul erős rezgés vagy más, hibára utaló jelenség lépne fel. Vizsgálja meg a készüléket, hogy mi lehet a helytelen működés oka.

RENDELTELÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A darabológéphez való kocsi kő és kerámia anyagok megmunkálására van kialakítva.

A jelen kocsi csak MXF COS350 típusú Milwaukee darabológéppel használja.

Kétséges esetben fi gyerekkel kellvenni a tartozék gyártójának útmutatásait.

A eszközt csak a megadottak szerint, rendeltetésszerűen szabad használni.

VÍZCSATLAKOZÁS

A szerszám vízcsatlakozással rendelkezik a vágókorong hűtésére és a porképződés csökkentésére. A vizes hűtés minden betonmunkálátnál fel van szereelve.

A megmunkálás előtt várja meg, hogy a teljes vágókorongot benedvesítse a víz.

KARBANTARTÁS

Csak Milwaukee tartozékokat és Milwaukee párolkatrészleteket szabad használni. Az olyan elemeket, melyek cseréje nincs ismertetve, cseréltesse ki Milwaukee szervizzel (lásd Garancia/Ügyfélszolgálat címei kiadványt).

Igény esetén a készülékről robbantott rajz kérhető a géptípus és a teljesítménycímeket található hatjegyű szám megadásával az Ön vevőszolgálatánál, vagy közvetlenül a

Techtronic Industries GmbH-től a Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Németország címen.

SZIMBÓLUMOK



FIGYELEM! FIGYELMEZTETÉS! VESZÉLY!



Karbantartás, javítás, tisztítás, stb. előtt az akkumulátort ki kell venni a készülékből.



Kérjük alaposan olvassa el a tájékoztatót mielőtt a gépet használja.



Munkavégzés közben ajánlatos védőszemüveget viselni.



Hallásvédő eszköz használata ajánlott!



Hordjon e célra alkalmas porvédőmaszkot.



Hordjon védőkesztyűt!



Az eszközök, amelyek gyárilag nincsenek a készülékhez mellékkelve, külön lehet megrendelni.



Az elektromos eszközöket nem szabad a háztartási hulladékkel együtt ártalmatlanítani. Az elektromos és elektronikus eszközöket szeléktíven kell gyűjteni, és azokat környezetbarát ártalmatlanítás céljából hulladékhasznosító üzemben kell leadni. A helyi hatóságoknál vagy szakkereskedőjnél tájékozódjon a hulladékúvarokról és gyűjtőhelykről.



Európai megfelelőségi jelölés



Ukrán megfelelőségi jelölés



Eurázsiai megfelelőségi jelölés

	MXF COSC
Za uporabo z MXF COS350
Prostornina rezervoarja 10,4 l
Najv. dovoljena skupna teža 69 kg
Globina reza (potopna pot rezilne plošče) 134,5 mm

⚠️ OPOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila, prikaze in specifikacije tega električnega orodja. Zakasnelo upoštevanje sledenih navodil lahko povzroči električni udar, požar in/ali težke poškodbe. **Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v prihodnjem treba uporabiti.**

Upoštevajte vsa navodila in napotke, navedene v teh navodilih za uporabo.

⚠️ VARHOSTNI NAPOTKI ZA VOZIČEK ZA BRUSILNI REZALNIK

Vedno nosite zaščito za oči, da zmanjšate tveganje telesnih poškodb. Uporabljajte primerno varovalno opremo za sluh in dihalo.

Pred uporabo brusilnega rezalnika pravilno montirajte voziček. Pravilna montaža je pomembna, da je voziček med uporabo stabilen.

Brusilni rezalnik pred uporabo pravilno pritrditte na voziček. Če se brusilni rezalnik na vozičku premakne, lahko to prideva do izgube nadzora.

Voziček postavite na trdno, ravno površino. Če se voziček premakne ali zanira, brusilnega rezalnika z vozičkom ni mogoče upravljati konstantno in varno.

Uporabljajte samo z brusilnimi rezalniki tipa MX FUELTM. Nepravilno nameščeni brusilni rezalniki lahko povzročijo telesne poškodbe ali materialno škodo.

Odstranite menjalno akumulatorsko baterijo pred vstavljanjem brusilnega rezalnika v voziček ter pred shranjevanjem ali transportom.

Menjalno akumulatorsko baterijo pred uporabo odstranite iz držala akumulatorske baterije.

Pred vsako uporabo pazite na pravilno izravnavo in naknadno zategnite vsa privitja.

Z rezilne površine odstranite vse ostanke umazanije. Če voziček potiskate čez tujke, se lahko rezilna plošča zatakne in zlomi.

Voziček uporabljajte samo za ravne reze. Obračanje lahko prideva do upogibanja in zloma rezilne plošče.

Vedno ohranjajte nadzor. Vedno pazite na trdno stojisko in ohranite ravnotežje.

Voziček mora biti vedno v topljem stanju. Voziček mora biti vedno suh, čist, brez olja in masti. Upoštevajte napotke za zamenjavo delov dodatne opreme. Redno preverjajte voziček glede poškodb in znakov obrabe.

Voziček vedno uporabljajte razumno in previdno. Vseh situacij nevarnosti ni mogoče predvideti. Vozička ne uporabljajte, če teh navodil ne razumete ali se z delom počutite preobremenjeno. Za več informacij ali izobraževanje se obrnite na Milwaukee ali usposobljenega strokovnjaka.

Etiket in tipskih tablic ne odstranjujte. Te tablice vsebujejo pomembne informacije. Kadar te oznake niso več berljive ali manjkajo, se obrnite na MILWAUKEE-servisno službo, za prejem brezplačnega nadomestila.

⚠️ IOPROZORILO Nekateri prah, ki ga povzročijo brusilniki ali gradbena dela, lahko vsebujejo kemične substanci, ki so rakotvorne, povzročijo okvaro plodu ali negativno vplivajo na plodnost. Primeri za to vrsto kemičnih substanc so:

- svinec iz barv na osnovi svinca,

- kristalni silicijev dioksid iz opeke, cementa ali drugih zidnih izdelkov in
- arzen ali krom iz kemično obdelanega gradbenega lesa. Tveganje izpostavljenosti je odvisno od tega, kako pogostoto delate s temi vrstami izdelkov. Za ohranjanje čim manjšega tveganja izpostavljenosti vedno delajte v dobro zračnih prostorih. Nosite uradno odobreno varovalno opremo, kot na primer protiprašne maske s filtrom mikropelcev.

NADALJNA VARNOSTNA IN DELOVNA OPOZORILA

V primeru razreza kovin nastaja iskrenje. Bodite pozorni, da osebe ne bodo ogrožene. Zaradi nevarnosti požara se v bližini (nevarenost letečih isker) ne smejo nahajati nobeni gorljivi materiali. Ne uporabljajte sesalcev za prah. Izogibajte se temu, da bi iskrenje in brusilni prah zadevali v telo.

Ne segajte na področje nevarnosti tekočega stroja.

Trske ali iveri se pri tekočem stroju ne smejo odstranjevati.

Napravo takoj izklopite, če nastopijo znatne vibracije ali če ugotovite drugačne pomanjkljivosti. Preverite stroj, da ugotovite vzrok.

NAMENSKA UPORABA

Voziček za brusilni rezalnik je zasnovan za obdelavo kamna in keramike.

Ta voziček uporabljaljate samo v povezavi z brusilnimi rezalniki Milwaukee tipa MXF COS350.

Kadar ste v dvomu upoštevajte navodila proizvajalca/pribora.

Tega izdelka ne uporabljajte na noben drug način, kot je navedeno za namensko uporabo.

PRIKLJUČEK ZA VODO

Orodje ima priključek za vodo za hlajenje rezilnega kolita in za zmanjšanje nastajanja prahu. Hlajenje z vodo je nameščeno pri vseh betonskih delih.


Pred obdelavo počakajte, da je celotni brusilni kolit prepojen z vodo.

VZDRŽEVANJE

Uporabljajte samo Milwaukee pribor in Milwaukee nadomestne dele. Poskrbite, da sestavne dele, katerih zamenjava ni opisana, zamenjajo v Milwaukee servisni službi (upoštevajte brošuro Garancija aslov servisnih služb).

Po potrebi je mogoče pri vašem servisnem mestu ali neposredno pri Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany, naročiti eksplozijsko risbo naprave ob navedbi tipa stroja in na tablici navedene šestmestne številke.

SIMBOLI



POZOR! OPOZORILO! NEVARNOST!



Pred vsemi deli na stroji odstranite izmenljivi akumulator.



Prosimo, da pred uporabo pozorno preberete to navodilo za uporabo.



Pri delu s strojem vedno nosite zaščitna očala.



Nosite zaščito za sluh!



Nosite ustrezno masko proti prahu.



Nositi zaščitne rokavice



Oprema – ni vsebovana v obsegu dobave, priporočeno dopolnilo iz programa opreme.



Električnih naprav ni dovoljeno odstranjevati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Električne in elektronske naprave je potrebno zbirati ločeno in za okolju prijazno odstranitev, oddati podjetju za reciklažo. Pri krajevnem uradu ali vašem strokovnem prodajalcu se pozanimajte glede reciklažnih dvorišč in zbirnih mest.



Evropska oznaka za združljivost



Ukrainska oznaka za združljivost



Evrazijska oznaka za združljivost

TEHNIČKI PODATCI**BRUSNI REZAČ NA KOLICIMA**

	MXF COSC
Za uporabu sa MXF COS350
Sadržaj rezervoara 10,4 l
Max. dopuštena ukupna težina..... 69 kg
Dubina rezanja (put uronjavanja rezne ploče)..... 134,5 mm

A UPOZORENJE! Treba pročitati sve napomene o sigurnosti, upute, prikaze i specifikacije za ovaj električni alat. Propust kod pridržavanja sljedećih uputa može uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede. Sačuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buduću primjenu.

Poštivati sve upute i upozorenja navedena u ovoj uputi za posluživanje.

A SIGURNOSNE UPUTE ZA BRUSNI REZAČ NA KOLICIMA

Uvijek nositi zaštitu za oči zbog minimiranja rizika od ozljeda. Uporabiti prikladnu zaštitnu opremu za sluš i disanje.

Prije uporabe brusnog rezačkog stroja kolica pravilno montirati. Pravilan montaža je važna, kako bi kolica za vrijeme korištenja stabilno radila.

Brusni rezački stroj prije uporabe propisno pričvrstiti na kolicima. Ako se brusni rezački stroj pomije na kolicima, može time doći do gubitka kontrole.

Kolica postaviti na jednu čvrstu ravnu površinu. Ako se kolica pomaknu ili njuši, brusni rezački stroj se ne može s kolicima konstantno i sigurno posluživati.

Uporabiti samo sa brusnim rezačkim strojevima tipa MX FUELTM. Nepravilno instalirani brusni rezački strojevi mogu prouzročiti ozljede i materijalne štete.

Izmjenjivu bateriju prije umetanja brusnog rezačkog stroja u kolica kao i prije skladištenja ili transporta izvaditi.

Izmjenjivi akumulator prije uporabe izvaditi iz pričvršćenja sa akumulatom.

Prije svake uporabe obratiti pažnju na točno centriranje i sve viđane spojeve naknadno zategnuti.

Ostatke prljavštine ukloniti sa površine rezanja. Ako se kolica guraju preko stranih tijela, rezačka ploča se može zaglaviti i polomiti.

Kolica uporabiti samo za ravna rezanja. Rotirajući pokreti mogu dovesti do savijanja i loma rezačke ploče.

Kontrolu uvijek održavati. Pazite uvijek na čvrsto stajanje i održavajte ravnotežu.

Kolica uvijek držati u pripravnom radnom stanju. Kolica držati uvijek čistima i bez ulja i masti. Obratite pažnju na upute o promjeni dijelova pribora. Kolica redovito kontrolirati u svezi oštećenja i pojava habanica.

Kolica uvijek koristiti promišljeno i oprezno. Nije moguće, predviđjeti sve opasne situacije. Kolica nemojte uporabiti, ako ne razumijete priloženu uputu ili ako imate osjećaj, da ovaj rad prelazi vaše mogućnosti. U svezi drugih informacija ili školovanja obratiti se na Milwaukee ili jednom kvalificiranom stručnjaku.

Etikete i pločice tipova ne ukloniti. Ove pločice sadrže važne informacije. Ako ove pločice uputa više nisu čitke ili nedostaju, obratite se servisu MILWAUKEE da bi dobili besplatnu zamjenu.

A UPOZORENJE Neke brusnim strojem i građevinskim djelatnostima prouzročene prašine mogu sadržavati kemijske supstancije, koje uzrokuju rak, vode do porođajnih oštećenja ili oštećuju raspolodivanje. Primjeri za ove vrste kemijskih supstancija su:

- Olovo od boja na olovnjoj bazi,
- kristalni silicijski dioksid od opeka, cement ili drugi zidarski proizvodi kao i

TEHNISKIE DATI**LENKA SLÍPMAŠĪNAS****MXF COSC**

Lietošanai kopā ar MXF COS350
Degvielas tvertnes tilpums..... 10,4 l
Maks. atlautais kopējais svars..... 69 kg
Griešanas dzīlums (griešanas diska ievades ceļš)..... 134,5 mm

**BRĪDINĀJUMS Izlasiet visus šim elektroinstrumentam pievienotos drošības brīdinājumus, instrukcijas, ilustrācijas un specifikācijas. Nespēja ievērot visas zemāk uzskaitītās instrukcijas var novest pie elektrošoka, ugunsgrēka un/vai smagiem savainojumiem.
Pēc izlasišanas uzglabājiet šos noteikumus turpmākai izmantošanai.
Ievērojet šajā lietošanas instrukcijā minētās norādes un brīdinājumus.**

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI LENKA SLÍPMAŠĪNĀM

Vienmēr lietojet aizsargbrilles, lai maksimāli samazinātu savainojumu risku. Lietojet atbilstošus dzirdes un elpeļu aizsardzības līdzekļus.

Pirms lenka slīpmašīnas lietošanas uzsākšanas atbilstoši šamontējiet ratīnus. Pareiza montāža ir būtiska, lai lietošanas laikā ratiņi stabili darbotos.

Pirms lietošanas stingri piestipriniet lenka slīpmašīnu pie ratīniem, ievērojot atbilstošos norādījumus. Ja lenka slīpmašīna sasveras, atrodoties uz ratīniem, jūs varat zaudēt kontroli pār šo iekārtu.

Novietojiet ratīnus uz stīngras un līdzēnas virsmas. Ja ratīni sasveras vai kustās, lenka slīpmašīnu ar ratīniem nav iespējams vienmērīgi un droši lietot.

Izmantojiet tikai kopā ar MX FUELTM tipa lenka slīpmašīnu. Nepareizi uzstādītas lenka slīpmašīnas var radīt savainojumus vai materiālos zaudējumus.

Pirms lenka slīpmašīnas ievietošanas ratīnos, kā arī pirms tās novietošanas glabāšanā vai transportēšanas izņemiet nomaināmo akumulatoru.

Pirms lietošanas izņemiet nomaināmo akumulatoru no tā stāpinājuma.

Pirms katras lietošanas pārliecīnieties, ka ierīce ir uzstādīta pareizā virzienā un visi skrūvsavienojumi ir cieši pievilkti.

Notīriet visus netīrumus no griezuma virsmas. Ja ratīni tiek pārvietoti pāri svešķermeniem, griešanas disks var ieķilēties un salūzt.

Ratiņus izmantojiet tikai taisnas līnijas griezumu veikšanai. Pagriešanās manevri var izraisīt griešanas diska saliekšanos un salūšanu.

Vienmēr saglabājiet kontroli. Vienmēr pievērsiet uzmanību tam, lai būtu nodrošināta stabilitāte, un saglabājiet līdzsvaru.

Ratiņus vienmēr uzturiet lietošanai gatavā stāvoklī. Ratiņiem jābūt sausiem, tīriem, brīviem no eļļas un taukiem. Ievērojet norādījumus attiecībā uz papildaprikojuma daļu mainī. Regulāri pārbaudīt, vai ratīniem nav radušies bojājumi un nav redzamas nollētojuma pazīmes.

Vienmēr izmantojiet ratiņus atbilstoši norādījumiem un ievērojot piesardzību. Nāv iespējams paredzēt visas briesmu situācijas. Neizmantojiet šos ratiņus, ja neizprotat šīs instrukcijas norādījumus vai neesat pārliecināti par šī darba izpildes procesu. Lai iegūtu papildu informāciju vai instruktāžu, vērsieties pie Milwaukee vai kvalificēta tehniska specialista.

Aizliegts nonemt etiketes un tipa plāksnītes. Tās satur svārīgu informāciju. Ja šīs norādes vairs nav salasāmas vai tās ir pazudušas, vērsieties savā MILWAUKEE klientu atbalsta dienestā, lai bez maksas saņemtu jaunas.

BRĪDINĀJUMS Daži slīpmašīnu un celtniecības darbību rezultātā radītie putekļi var saturēt kīmiskas vielas, kas ir kancerogēnas, var radīt iedzīmatus defektu vai ieteikmē reproduktīvā spējas. Šādas kīmiskās vielas var būt:

- svins no krāsām uz svina bāzes;
 - kristālskais silīcija dioksīds no kieģeljiem, cementa vai ciemī mūra darbiem paredzētiem izstrādājumiem;
 - Arsēns vai hroms no kīmiski apstrādātiem kokmateriāliem.
- Eksplozijas risks ir atkarīgs no tā, cik bieži jūs izmantojat šāda veida izstrādājumus. Lai eksplozijas risks būtu minimāls, strādājiet labi vēdinātās telpās. Nēsājiet oficiāli apstiprinātus aizsardzības līdzekļus, piemēram, sejas masku ar mikrodaļu filtru.

CITAS DROŠĪBAS UN DARBA INSTRUKCIJAS

Metāla atdalīšanas darba gaitā rodas dzirksteļu strēle. Rūpēties, lai netiktu savainoti cilvēki. Saistībā ar ugunsgrēka izcelšanās risku tuvumā (dzirksteļu strēles zonā) nedrīkst atrasties viegli uzlīesmojoši materiāli. Neveikt putekļu nosūkšanu.

Izvairieties, lai dzirksteles un slīpēšanas putekļi nekrīt uz uzvalku.

Nelikt rokas mašīnas darbības laukā.

Skaidas un atlūzas nedrīkst nemt ārā, kamēr mašīna darbojas.

Ja parādās stipras svārstības vai citi defekti, mašīnu vajag nekavējoties izslēgt. Mašīnu vajag nekavējoties pārbaudīt, lai noteiktu traucējumu cēlonus.

PRECIZĒTI LIETOŠANAS NOSACĪJUMI

Lenka slīpmašīnas ir paredzētas akmens un keramikas vielu apstrādei.

Izmantojiet šos ratīnus tikai kopā ar MXF COS350 tipa Milwaukee lenka slīpmašīnu.

Visos gadījumos ievērojet ražotāja noteiktosdrošības noteikumus.

Neizmantojiet šo produktu ciemī mērķiem kā tikai tiem, kas norādīti parastai lietošanai.

ŪDENS PIESLĒGUMS

Instruments ir aprīkots ar ūdens griezējdiska dzesēšanas pieslēgumu, kas palīdz novērst putekļu veidošanos. Dzesēšana ar ūdeni tiek izmantota visos betona apstrādes darbos.

Pirms uzsākt apstrādi, gaidiet, līdz ar ūdeni ir pārklāts viss griezējdisks.

APKOPE

Izmantojiet tikai firmu Milwaukee piederumus un firmas Milwaukee rezerves daļas. Lieciet nomainīt detalas, kuru nomaiņa nav aprakstīta, kādā no firmu Milwaukee klientu apkalošanas servisiem. (Skat. brošūru „Garantija/klientu apkalošanas serviss“.)

Pēc pieprasījuma, Jūsu Klientu apkalošanas centrā vai pie Technotronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Vācijā, ir iespējams saņemt iekārtas montāžas rasejumu, leprikš norādot iekārtas modeli un sērijas numuru, kas atrodas uz datu plāksnītes un sastāv no sešiem simboliem.

SIMBOLI

UZMANĪBU! BRĪDINĀJUMS! BĪSTAMI!



Pirms mašīnai veikt jebkāda veida apkopes darbus, ir jāizņem ārā akumulātors.



Pirms sākt lietot instrumentu, lūdzu, izlasiet lietošanas pamācību.



Strādājot ar mašīnu, vienmēr jānēsā aizsargbrilles.



Nēsāt trokšņa slāpētāju!



Jānēsā piemērota maska, kas pasargā no putekļiem.



Jāvalkā aizsargcimdi!



Piederumi - standartaprikojumā neietvertās, bet ieteicamās papildus komplektācijas detaļas no piederumu programmas.



Elektroiekārtas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Elektriskās un elektroniskās iekārtas ir jāsavāc atsevišķi un jānodod pārstrādes uzņēmumam, kas no lām atbīvosošies dabai draudzīgā veidā. Meklējiet otreizējās pārstrādes poligonus un savākšanas punktus vietējās parvaldes iestādēs vai pie preces pārdevēja.



Eiropas atbilstības zīme



Ukrainas atbilstības zīme



Eirāzijas atbilstības zīme

TECHNINIAI DUOMENYS#VEŽIMÉLIS SU DISKINIU PJÜKLU

	MXF COSC
Naudoti su rezervuaru MXF COS350
Maks. leidžiamas bendrasis svoris 10,4 l
Pjovimo gylis (pjovimo disco įkišimo trajektorija) 69 kg
 134,5 mm

⚠ WARNING Perskaitykite visus saugumo įspėjimus, instrukcijas, peržiūrėkite iliustracijas ir specifikacijas, pateiktas kartu su šiuo įrankiu. Jei nepaisysite visų toliau pateiktų instrukcijų, gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir/arba galite sunkiai susižaloti arba sužaloti kitus asmenis. **Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.**

Laikykites visų saugos nurodymų ir įspėjimų, pateiktų šioje naudojimo instrukcijoje.

⚠ VEŽIMÉLIO SU DISKINIU PJÜKLU NAUDOJIMO SAUGOS NURODYMAI

Kad galimių susižeisti būtų kuo mažiau, visada dėvėti veido apsaugą. Naudoti tinkamą klausos ir kvėpavimo takų apsaugos įranga.

Prieš istantinį pjūklą tinkamai sumontuoti vežimėli. Vežimėlis turi būti tinkamai sumontuotas, kad dirbant jis būtų stabilius.

Diskinių pjūklų prieš naudojimą pagal taisykles pritvirtinti ant vežimėlio. Jei diskinių pjūklas ant vežimėlio pasislinks, galima prarasti kontrolę.

Vežimėlij pastatyti ant lygaus ir tvirtos paviršiaus. Jei vežimėlis pasistums ar pakryps, diskinių pjūklų su nebepravankys stabilių ir patikimų valdymo.

Naudoti tik su MX FUELTM tipo diskiniuojamais pjūklais. Dėl netinkamai sumontuotų diskinių pjūklų gali būti sužaloti žmonės arba padaryta materialinė žala.

Keičiamą akumuliatorių išimti prieš istantinį pjūklą į vežimėlij bei prieš pervežant ar sandėliuojuojant įrangą.

Prieš naudojimą iš laikiklio ištraukti akumulatorių.

Prieš kiekvieną naudojimą stebėti, kad įranga būtų gerai išlygiuota ir priveržti visus varžtus.

Nuo pjovimo paviršiaus pašalinti nešvarumų likučius. Jei vežimėlis bus stumiamas per svetimkūnus, pjovimo diskas gali užstriglioti ir lūžti.

Vežimėlij naudoti tik tiesioms linijoms pjauti. Sukant vežimėlij gali sulinkti ir lūžti pjovimo diskas.

Visada kontroliuokite situaciją. Visada stenkite stovėkite tvirtai, nepraraskite pusiausvyros.

Vežimėlij visada laikykite paruošta naudoti. Vežimėlij laikykite sausa, be alyvos ir tepalu. Laikykiteis nurodymų dėl priedų keitimų. Kreipkitės įtinkriniui vežimėlij, ar nepažeista, ar nesimato nudilusių dalių.

Vežimėlij visada naudokite apgalvotai ir atsargiai. Visų pavojingų situacijų numatyti neįmanoma. Nenaudokite šio vežimėlio, jei nesuprantate šios instrukcijos arba darbas viršija jūsų gebėjimus. Klauskitė, jei reikia daugiau informacijos, arba prašykite į „Milwaukee“ mokyム ar kvieskite kvalifikuotą specialistą.

Nepašalinkite etikečių ir duomenų plokštelių. Šios plokštelių pateikiama svarbios informacijos. Jei jos tapo neįskaitomos ar jų nebéra, kreipkitės į MILWAUKEE klientų aptarnavimo skyrių ir nemokamai gausite naujas.

⚠ ISPĖJIMAS Kai kuriose nuo šilfavimo mašinų ar statybos darbų atsradusiose dulkėse gali būti cheminių medžiagų, kurios sukelia vėžį, vaisiaus apsigimimus arba pažidžiai dauginimosi funkciją. Tokio pobūdžio cheminės medžiagos yra, pavyzdžiu, šios:

- švinas iš švino pagrindu pagamintų dažų,

SIMBOLIAI



ĮSPĖJIMAS! PERSPĖJIMAS! PAVOJUS!



Prieš atlikdami bet kokius darbus įrenginyje, išmikite keičiamą akumuliatorių.



Prieš pradēdami dirbtį su prietaisu, atidžiai perskaitykite jo naudojimo instrukciją.



Dirbdami su įrenginiu visada nešiokite apsauginius akinius.



Nešioti klausos apsaugines priemones!



Dėvėti tinkamą apsauginę kaukę nuo dulkių.



Lietojiet aizsardzības cimdus!



Priedas – nejeina į tiekimo komplektaciją, rekomenduojamas papildymas iš priedų assortimento.



Elektros prietaisų negalima išmesti kartu su būtinėmis atliekomis. Būtina rūšiuoti elektros ir elektroninius prietaisus ir atiduoti į atliekų perdirbimo centrą, kad jie būtų utilizuoti neteršiant aplinkos. Informacijos apie perdirbimo centrus ir atliekų surinkimo įstaigas teiraukitės vietos įstaigoje arba prekybininko.



Europos atitikties ženklas



Ukrainos atitikties ženklas



Eurazijos atitikties ženklas

TEHNILISED ANDMED#ABRASIIVLÖIKEKETTAGA KÄRU

Kasutatakse koos	MXF COS350
Paagi mahutavus.....	10,4 l
Max lubatud täismass.....	69 kg
Löikesügavus (löikeketta sisselükke käik).....	134,5 mm

⚠ TÄHELEPANU! Kõik selle elektrilise tööriistaga kaasasolevad ohutusnõuded, juhisid, joonised ja spetsifikatsioonid tuleb läbi lugeda. Kõigi allpool loetletud juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhisid edasiseks kasutamiseks hoolikalt alles.
Järgige kõiki selles kasutusjuhendis nimetatud juhiseid ja hoiatusi.

⚠ ABRASIIVLÖIKEKETTAGA KÄRU HOIATUSED

Kehavigastuste ohu vähendamiseks tuleb alati kanda kaitseprippi. Kasutage sobivaid körvaklappe ja hingamisteede kaitsevahendeid.

Pange käru enne abrasiivlöikekettaga tükeluspinki kasutamist nõuetekohaselt kokku. Nõuetekohane kokupanek on oluline käru stabiilse töö tagamiseks kasutamise ajal.

Kinnitage abrasiivlöikekettaga tükeluspink enne kasutamist kindlasti käru külge. Löikemasina nihkumine kärul võib pöhjustada kontrolli kaotamist.

Asetage käru kindlale, tasasele pinnaile. Kui käru liigub või kõigub, ei ole võimalik abrasiivlöikekettaga tükeluspinki ja käru kindlasti ja ohutult kasutada.

Kasutage käru ainult koos MX FUELTM abrasiivlöikekettaga tükeluspinkidega.

Mittenõuetekohased paigaldatud löikemasinad võivad pöhjustada kehavigastusi või varakahju.

Eemaldage löikemasina vahetusaku enne selle käruga ühendamist, hoiustamist või transportimist.

Eemaldage vahetusaku enne kasutamist akuhoiukohast.

Enne iga kasutuskorda kontrollige joondust ja pinguldage kõiki kruviühendusi.

Eemaldage löikepinnal mustuse jäagid. Käru lükkamisel üle takistuste võib hõõrdlöikeketas löikesesse kinni jääda ja puruneda.

Kasutage käru ainult sirgjoonelisel löikamisel. Suunast kõrvale kallamine võib pöhjustada hõõrdlöikeketat paindumist ja purunemist.

Säilitage alati kontroll. Säilitage alati kindel jalgealune ja hea tasakaal.

Hoidke käru alati töökorras. Käru peab olema kuiv, puhas ning öli- ja määrddevaba. Järgige lisatarvikute vahetamist puudutavaid juhiseid. Kontrollige käru regulaarselt kahjustuse ja kulumise osas.

Kasutage käru alati kaalutletult ja ettevaatlilikult. Iga ohtlike tagajärgedeaga olukorda ei ole võimalik ette näha. Ärge kasutage seda käru, kui te ei saa neist kasutusjuhitest aru või tunnete, et vastav töö käib teil üle jõu. Võtke lisateabe või koolituse saamiseks ühendust Milwaukee'i vastava väljaõppega professionaaliga.

Ärge eemaldage etikette ja tüübisisite. Neil siltidel seisab oluline teave. Kui sildid pole enam loetavad või need puuduvad, siis võtke tasuta asendussiltide saamiseks ühendust MILWAUKEE klienditeenindusega.

⚠ HOIATUS Lihvimisel ja ehitustööde käigus tekkiv tolm võib sisalda kemikaale, mis võivad pöhjustada vähki, sünnidefekte või muud kahju viljakusele. Sellisest kemikaalidest on näiteks alljärgnevad:

- pliipõhistes värvides sisalduv plii,

MXF COSC

- kristalliline ränidioksiid tellistest ja tsemendist ning muudest müüritusloodetest ning
- arseen ja kroom keemiliselt töödeldud puidust. Sellise kokkupututega seotud risk sõltub sellest, kui tihti te selliste toodeteega tööd teete. Selleks, et vähendada oma kokkupuudet nende kemikaalidega, töötage hea ventilatsiooniga kohas. Kasutage heakskiidetud kaitsevahendeid, nagu näiteks tolummaskid, mis sisaldavad mikroskoopiliste osakeste filtriit.

EDASISED OHUTUS- JA TÖÖJUHISED

Metalli lõikamisel tekivad sädemed. Jälgige, et see ei ohustaks inimesi. Tuleohu tööti ei tohi läheudes (sädemete langemise piirkonnas) olla kergestisüttivaid materjale.

Vältige lendavate sädemete ja lihvimistolmu sattumist kehole.

Ärge pange kätt töötava masina ohupiirkonda.

Puru ega pilpaid ei tohi eemaldada masina töötamise ajal.

Lülitage seade välja kohe, kui tekib märgatav vibratsioon või märkate muid puudusi. Kontrollige masin üle, et põhjus kindlaks teha.

MÄÄRATUD KASUTUSTINGIMUSED

Abrasiivlöikekettaga käru on möeldud kivist ja keraamiliste materjalide töötlemiseks.

Kasutage seda käru ainult koos Milwaukee abrasiivlöikekettaga tükeluspingiga MXF COS350.

Kahtlusekorral järgida tarvikute tootja õpetusi.

Ärge kasutage seda toodet muudel kui normaalseks kasutamiseks ette nähtud viisidel.

VEEÜHENDUS

Tööriistal on veeühendus löikeketta jahutamiseks ja tolmutekke vähendamiseks. Köikide betoonitööde juures toimub veega jahutamine.

Enne töötlemist oodake, kuni kogu löikeketas on veega üleni kaetud.

HOOLDUS

Kasutage ainult Milwaukee tarvikuid ja Milwaukee tagavaraosi. Detailid, mille väljavahetamist pole kirjeldatud, laske välja vahetada Milwaukee klienditeeninduspunkti (vaadake brošüüri garantii / klienditeeninduste aadressid).

Vajadusel saab nõuda seadme plahvatusjoonise võimsussildil oleva masinatüübti ja kueekohalise numbriga alusel klienditeeninduspunktist või vahetult firmalt Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

SÜMBOLID



TÄHELEPANU! HOIATUS! OHT!



Enne kõiki töid masina kallal võtke vahetavataku välja.



Palun lugege enne käkulaskmist kasutamisjuhend hoolikalt läbi.



Masinaga töötades kandke alati kaitseprippi.



Kandke kaitseks körvaklappe!



Kanda sobivat kaitsemaski.



Kanda kaitsekindaid!



Tarvikud - ei kuulu tarne komplekti, soovitatav täiendus on saadaval tarvikute programmis.



Elektriseadmeid ei tohi utiliseerida koos majapidamisprügiga. Elektrilised ja elektroonilised seadmed tuleb eraldi kokku koguda ning keskkonnasöbralikuks utiliseerimiseks vastavas käitusettevõtes ära anda.

Küsige kohalikest pädevatest ametitest või edasimüüjalt käitusjaamade ja kogumispunktide kohta järele.



Euroopa vastavusmärk



Ukraina vastavusmärk



Euraasia vastavusmärk

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРЕТКИ АБРАЗИВНО-ОТРЕЗНОГО СТАНКА

	MXF COSC
Для использования с	MXF COS350
Объем бака	10,4 л
Макс. допустимый общий вес	69 kg
Глубина пропила (траектория погружения отрезного круга)	134,5 mm

ВНИМАНИЕ! Ознакомьтесь со всеми предупреждениями относительно безопасного использования, инструкциями, иллюстративным материалом и техническими характеристиками, поставляемыми с этим электроинструментом. Несоблюдение всех ниже следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или тяжелым травмам. Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.

Соблюдайте все указания и предупреждения, приведенные в этом руководстве.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ КАРЕТКИ АБРАЗИВНО-ОТРЕЗНОГО СТАНКА

Всегда носить защитные очки, чтобы минимизировать риск получения травмы. Использовать соответствующие технические устройства для защиты органов слуха и дыхания.

Перед началом использования абразивно-отрезного станка следует правильно установить кaretку. Правильная установка важна для обеспечения устойчивости кaretки во время использования.

Перед началом использования абразивно-отрезного станка необходимо закрепить его на кaretке в соответствии с инструкцией. Смещение абразивно-отрезного станка на кaretке может привести к потере контроля.

Размещать кaretку на твердой, плоской поверхности. Если кaretка смещается или раскачивается, стабильная и безопасная работа абразивно-отрезного станка невозможна.

Использовать только с абразивно-отрезными станками типа MX FUEL™. Неправильная установка абразивно-отрезных станков может привести к травмам или повреждению имущества.

Перед установкой абразивно-отрезного станка на кaretке, хранением или транспортировкой следует снять сменный аккумулятор.

Перед использованием вынуть сменный аккумулятор из держателя.

Перед каждым использованием проверять правильность установки (направление) и затягивать все резьбовые соединения.

Удалять грязь с поверхности резания. При попадании под кaretку посторонних предметов отрезной круг может застрять и сломаться.

Использовать кaretку только для резки по прямой линии. Вращательные движения могут привести к сгибанию и поломке отрезного круга.

Всегда сохранять контроль. Всегда занимать устойчивое положение и сохранять равновесие.

Всегда содержать кaretку в рабочем состоянии. Содержать кaretку сухой, чистой, очищенной от масла и жира. Соблюдать указания по смене комплектующих. Регулярно проверять кaretку на наличие повреждений и следов износа.

Всегда использовать кaretку осознанно и осторожно. Невозможно предвидеть все опасные ситуации. Не используйте кaretку, если не понимаете это руководство или чувствуете себя перегруженным работой. Для получения дополнительной информации

или обучения обратитесь к Milwaukee или к квалифицированному специалисту.

Не удаляйте этикетки и фирменные щитки. Они содержат важную информацию. Если текст на указанных табличках становится нечитаемым или отсутствует, обратитесь в службу поддержки MILWAUKEE для бесплатной замены табличек.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Некоторые виды пыли, вызванные шлифованием и другой строительной деятельностью, могут содержать канцерогенные химические вещества, вызывать врожденные дефекты или ухудшать fertильность. Примеры таких химических веществ:

- свинец из свинцовых красок,
- кристаллический диоксид кремния из кирпича, цемента или других кладочных материалов, а также
- мышьяк или хром из химически обработанной древесины.

Риск воздействия зависит от того, как часто вы работаете с продуктом этого типа. Чтобы минимизировать риск воздействия, всегда работайте в хорошо проветриваемых помещениях. Носите официально утвержденные защитные средства, такие как пылезащитные маски с фильтром тонкой очистки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И РАБОТЕ

При разрезании металлов возникает искрение. Следите за тем, чтобы не подвергались опасности какие-либо лица. Ввиду опасности возникновения пожара вблизи (зоны искрения) не должны находиться горючие материалы. Не работайте пылесосом.

Избегайте попадания искр и шлифовальной пыли на тело.

Никогда не касайтесь опасной режущей зоны в момент работы.

Не убирайте опилки и обломки при включенном инструменте.

Немедленно выключайте машину если почувствовали ощущимую вибрацию или при других неисправностях. Проверьте инструмент чтобы обнаружить причину неисправности.

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Кaretка для абразивно-отрезного станка предназначена для обработки каменных и керамических материалов.

Использовать эту кaretку только в сочетании с абразивно-отрезным станком Milwaukee типа MXF COS350.

В случае сомнения соблюдайте указания производителя принадлежностей.

Данное изделие запрещено использовать образом, отличающимся от указанного предусмотренного способа применения.

ПОДВОД ВОДЫ

Инструмент можно подключить к системе водоснабжения для охлаждения отрезного диска и предотвращения образования пыли. Охлаждение водой целесообразно при любых видах работ с бетоном.

Перед началом работы подождите, пока весь отрезной диск полностью не смочится водой.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Пользуйтесь аксессуарами и запасными частями Milwaukee. В случае возникновения необходимости в замене, которая не была описана, обращайтесь в один из сервисных центров по обслуживанию электроинструментов Milwaukee (см. список сервисных организаций).

При необходимости, у сервисной службы или непосредственно у фирмы Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364, Винненден, Германия, можно запросить сборочный чертеж устройства, сообщив его тип и шестизначный номер, указанный на фирменной табличке.

СИМВОЛЫ



ОСТОРОЖНО! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТЬ!



Выньте аккумулятор из машины перед проведением с ней каких-либо манипуляций.



Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по использованию перед началом любых операций с инструментом.



При работе с инструментом всегда надевайте защитные очки.



Пользуйтесь приспособлениями для защиты слуха.



Надевайте противопылевой респиратор.



Надевать защитные перчатки!



Принадлежности - В стандартную комплектацию не входит, поставляется в качестве дополнительной принадлежности.



Электрические устройства нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором. Электрические и электронные устройства следует собирать отдельно и сдавать в специализированную утилизирующую компанию для утилизации в соответствии с нормами охраны окружающей среды. Сведения о центрах вторичной переработки и пунктах сбора можно получить в местных органах власти или у вашего специализированного дилера.



Европейский знак соответствия



Украинский знак соответствия



Евроазиатский знак соответствия

За употреба с
Обем на резервоара
Макс. допустимо общо тегло
Дължочина на рязане (дълбочина на потапяне на отрезния диск).

..... MXF COS350
..... 10,4 l
..... 69 kg
..... 134,5 mm

ВНИМАНИЕ! Прочетете всички указания за безопасност, инструкции, илюстрации и спецификации за този электроинструмент.
Пропуските при спазване на приведените по-долу указания могат да доведат до токов удар, пожар и/или тежки травми.
Запазете всички указания и инструкции за безопасност за бъдещето.
Спазвайте всички инструкции и предупреждения, дадени в настоящото ръководство за експлоатация.

▲ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА МАШИНА ЗА АБРАЗИВНО РЯЗАНЕ С КОЛИЧКА

Винаги носете защита за очите, за да сведете до минимум опасността от нараняване. Използвайте подходящо защитно оборудване за слуха и дихателните пътища.

Преди поставянето на машината за абразивно рязане в количката, монтирайте надлежно количката. Правилният монтаж е важен, за да работи количката стабилно по време на експлоатация.

Преди употреба закрепвайте машината за абразивно рязане на количката съгласно предписанията. Когато отрезната машина се размести в количката, това може да доведе до загуба на контрол.

Поставете количката на стабилна, равна повърхност. Ако количката се премества или олюява, машината за абразивно рязане не може да се обслужва постоянно и безопасно с количката.

Да се използва само с машини за абразивно рязане от тип MX FUELTM. Неправилно инсталирани машини за абразивно рязане могат да предизвикат наранявания или материални щети.

Преди поставянето на машината за абразивно рязане в количката, както и преди прибиране за съхранение или транспортиране, свалете сменяемата акумулаторна батерия.

Преди употреба свалете сменяемата акумулаторна батерия от държача на батерията.

Преди всяка употреба внимавайте за правилното насочване и затягайте всички винтови съединения.

Отстранете остатъците от замърсявания от повърхността за рязане. Когато количката се движи по чужди тела, отрезният диск може да се заклеши и да се счупи.

Използвайте количката само за срезове по права линия. Въртелевите движения могат да доведат до огъване и счупване на отрезния диск.

Винаги запазвайте контрол. Винаги внимавайте за стабилно положение и запазвайте равновесие.

Дръжте количката винаги в готовност за работа. Поддържайте количката суха, чиста и свободна от масла и грес. Спазвайте указанията за смяна на принадлежностите. Редовно контролирайте количката за повреди и износване.

Винаги използвайте количката обмислено и внимателно. Невъзможно е да се предвидят всички опасни ситуации. Не използвайте тази количка, ако не разбираете настоящото упътване или работата Ви затруднява. За повече информация или инструкции се обратете към Milwaukee или към квалифициран специалист.

Не сваляйте етикетите и типовите табелки. Тези табелки съдържат важна информация. Ако указаните табелки вече не са четливи или липсват, свържете се с клиентския сервис на MILWAUKEE, за да получите безплатни резервни табелки.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Някои от праховете, предизвикани от шлайфмашини и строителни дейности, могат да съдържат химически субстанции, които са канцерогени, водят до вродени дефекти или влошават плодовитостта. Примери за такъв вид химически вещества са:

- Олово от бои на оловна основа,
 - кристален силициев диоксид от тухли, цимент или други зидарски продукти, както и
 - арсен или хром от химически обработвано строително дърво.
- Опасността от експлозия зависи от това, колко често работите с тези продукти. За да поддържате опасността от експлозия възможно най-ниска, винаги работете в добре проветрени помещения. Носете официално разрешена защитна екипировка, като например противопрахови маски с филтер за микрочастици.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА И БЕЗОПАСНОСТ

При рязане на метали се получава искрене. Внимавайте това да не представлява опасност за намиращи се наколо лица. Поради опасността от пожар наоколо не трябва да има и запалими материали (в обсега на искрено). Не използвайте прахосмукачки.

Пазете се от летящи искри и шлифовъчен прах.

Не бъркайте в зоната на опасност на работещата машина.

Стружки или отчупени парчета да не се отстраняват, докато машина работи.

Веднага изключете машината, ако се появят значителни вибрации или бъдат установени други нередности. Проверете машината за да установите причината.

УПОТРЕБА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Машината за абразивно рязане с количка е конструирана за обработка на каменни и керамични материали.

Използвайте тази количка само в комбинация с машината за абразивно рязане на Milwaukee от типа MXF COS350.

В случай на съмнение обърнете внимание на указанията на производителя на аксесоари.

Не използвайте продукта по начин, различен от този, който е посочен за нормална употреба.

ВРЪЗКА ЗА ВОДА

Инструментът разполага с връзка за вода за охлаждане на отрезния диск и за намаляване на образуването на прах. Охлаждането с вода е подходящо при всички работи с бетон.

Преди обработката изчакайте, докато целият отрезен диск се намокри напълно.

Да се използват само аксесоари на Milwaukee и резервни части на Milwaukee. Елементи, чиято подмяна не е описана, да се дадат за подмяна в сервиз на Milwaukee (вижте брошурата „Гаранция и адреси на сервиси“).

При необходимост можете да поискате схема на елементите на уреда при посочване на обозначение на машината и шестцифрен номер на табелката за технически данни от Вашия сервис или директно на Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Германия.

СИМВОЛИ



ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ!



Преди започване на каквито е да е работи по машината извадете акумулатора.



Преди пускане на уреда в действие моля прочетете внимателно инструкцията за използване.



При работа с машината винаги носете предпазни очила.



Да се носи предпазно средство за слуха!



Да се носи подходяща прахозащитна маска.



Да се носят предпазни ръкавици!



Аксесоари - Не се съдържат в обема на доставката, препоръчано допълнение от програмата за аксесоари.



Електрическите уреди не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Електрическото и електронното оборудване трябва да се събират разделно и да се предават на службите за рециклиране на отпадъците според изискванията за опазване на околната среда.

Информирайте се при местните служби или при местните специализирани търговци относно местата за събиране и центровете за рециклиране на отпадъци.



Европейски знак за съответствие



Украински знак за съответствие



Евро-азиатски знак за съответствие

DATE TEHNICE CĂrucior de mașină de debitat

Utilizat cu MXF COS350
Capacitate rezervor 10,4 l
greutate totală max. permisă 69 kg
Adâncime de tăiere (cursa lamei) 134,5 mm

AVERTISMENT A se citi toate avertismentele, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile privind siguranța furnizate cu această unealtă electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor listate mai jos poate cauza șocuri electrice, incendii și/sau vătămări corporale grave.

Păstrați toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile în vederea utilizărilor viitoare.

Respectați toate instrucțiunile și avertismentele furnizate cu mașina de debitat.

AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA PENTRU CĂruciorul de mașină de debitat

Pentru a reduce riscul de vătămare, purtați întotdeauna ochelari de protecție. Utilizați căști și mască de protecție adecvate.

Asamblați corect căruciorul înainte de montarea mașinii de debitat. Asamblarea corectă este importantă pentru prevenirea riscului de cădere.

Fixați corespunzător mașina de debitat pe cărucior înainte de utilizare. Deplasarea mașinii de debitat pe cărucior poate cauza pierderea controlului.

Plasați căruciorul pe o suprafață solidă, plană și orizontală. Când căruciorul se poate deplasa sau bascula, mașina de debitat și căruciorul nu pot fi controlate stabil și sigur.

A se utiliza doar cu mașini de debitat MX FUELTM. Mașinile de debitat instalate incorrect pot cauza vătămări sau daune materiale.

Scoateți bateria din mașina de debitat înainte de montarea pe cărucior, depozitare sau transportare.

Scoateți bateria din locul de depozitare înainte de utilizare.

Verificați alinierarea și strângeți toate conexiunile înainte de fiecare utilizare.

Îndepărtați reziduurile din calea căruciorului. În cazul împingerii căruciorului peste obiecte, discul abraziv se poate prinde în tăietură și se poate sfărâma.

Utilizați întotdeauna căruciorul pentru a tăia în linie dreaptă. Virajele pot cauza indoirea discului abraziv și sfărâmarea acestuia.

Mențineți controlul. Păstrați întotdeauna un echilibru corespunzător.

Întrețineți cu atenție căruciorul. Păstrați căruciorul uscat și curat, fără ulei sau vaselină. Respectați instrucțiunile pentru schimbarea accesoriilor. Verificați periodic integritatea și starea de uzură a căruciorului.

Apelați întotdeauna la bunul său și procedați cu atenție la utilizarea căruciorului. Nu se poate anticipa fiecare situație care poate anunța consecințe periculoase. Nu utilizați acest cărucior dacă nu înțelegeți aceste instrucțiuni de utilizare sau dacă considerați că lucrarea vă depășește aptitudinile; contactați Milwaukee sau un specialist calificat pentru informare sau instruire suplimentară.

Nu înlătați etichetele și plăcuțele de fabricație. Aceste plăcuțe conțin informații importante. Dacă aceste plăcuțe indicatoare devin ilizibile sau dacă lipsesc, adresați-vă serviciului pentru clienti MILWAUKEE pentru a le înlocui gratuit.

AVERTISMENT Anumite pulberi create prin slefuirea cu unele electrice și activități de construcții conțin substanțe

MXF COSC

chimice cunoscute a cauza cancer, malformații congenitale și alte probleme reproductive. Printre aceste substanțe chimice se numără:

- plumbul din vaseaua pe bază de plumb
- silicea cristalină din cărămidă, ciment și alte produse de zidărie, precum și
- arsenicul și Cromul din cherestea trădată chimic. Riscul la adresa dvs. presupus de aceste expuneri variază în funcție de frecvența efectuării acestui tip de lucrări. Pentru a reduce expunerea la aceste substanțe chimice: lucrați într-o zonă bine ventilată, cu echipamente de protecție aprobat, precum măștile antipraf proiectate special pentru filtrarea particulelor microscopice.

INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ ȘI DE LUCRU

La tăierea metalelor sar scânteie. Aveți grijă ca nicio persoană să nu fie pusă în pericol. Datorită pericolului de incendiu nu este permis să se afle materiale inflamabile în apropiere (în zona scânteilor). Nu se va folosi un aspirator de praf.

Evitați faptul ca scânteile zburătoare și praful de leșefuit să atingă corpul.

Nu intrați niciodată în zona de pericol și plăcii când este în mișcare.

Rumegușul și spanul nu trebuie îndepărtate în timpul funcționării mașinii.

Oprită imediat mașina în caz de vibrații puternice sau dacă apar alte defecțiuni. Verificați mașina pentru depistarea cauzei.

CONDITII DE UTILIZARE SPECIFICATE

Căruciorul de mașină de debitat este destinat debitării pietrei și materialelor ceramice.

Acest cărucior de mașină de debitat trebuie utilizat doar cu mașina de debitat Milwaukee MXF COS350.

În caz de dubiu, țineți cont de indicațiile fabricanților de accesoriu.

A nu se utilizează acest produs în niciun alt mod decât cel declarat normal.

RACORD DE APĂ

Unealta este prevăzută cu un racord de apă pentru răcirea discului și reducerea formării de praf. Racordul de apă trebuie folosit pentru toate aplicațiile de tăiere a betonului.

Pentru rezultate optime, lăsați apa să acopere întregul disc de debitat înainte de utilizare.

INTRETINERE

Utilizați numai accesorii și piese de schimb Milwaukee. Dacă unele din componente care nu au fost descrise trebuie înlocuite, vă rugăm contactați unul din agentii de service Milwaukee (vezi lista noastră pentru service / garanții).

Dacă este necesar, puteți solicita de la centrul dvs. de service pentru clienti sau direct la Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germania un desen descompus al aparatului prin indicarea tipului de aparat și a numărului cu sase cifre de pe tablă de indicatoră.

SIMBOLURI

ATENȚIE! AVERTISMENT! PERICOL!



Îndepărtați acumulatorul înainte de începerea lucrului pe mașină



Va rugăți să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de pornirea mașinii



Purtați întotdeauna ochelari de protecție când utilizați mașină.



Purtați căști de protecție



Purtați o mască de protecție corespunzătoare împotriva prafului.



Purtați mănuși de protecție!



Accesoriu - Nu este inclus în echipamentul standard, disponibil ca accesoriu



Aruncarea aparatelor electrice la gunoiul menajer este interzisă. Echipamentele electrice și electronice trebuie colectate separat și predăte la un centru de reciclare și eliminare a deșeurilor, pentru a fi eliminate ecologic. Interesați-vă la autoritățile locale sau la comerciantul dvs. de specialitate unde se află centre de reciclare și puncte de colectare.



Marcă de conformitate europeană



Marcă de conformitate ucraineană



Marcă de conformitate eurasiană

За употреба со MXF COS350
Содржина на резервоарот 10,4 l
Максимална дозволена вкупна тежина 69 kg
Резна длабина (длабочина на потопување на дискот за сечење) 134,5 mm

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Прочитајте ги сите безбедносни упатства, инструкции, илустрации и спецификации за овој електричен алат. Недоспелено почитување на подолу наведените упатства може да предизвика електричен удар, пожар и/или сериозни повреди.
Сочувајте ги сите безбедносни упатства и инструкции за во иднина.
Внимавајте на сите совети и предупредувања наведени во овие упатства за работа.

УПАТСТВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ЗА РАЧЕН ЦИРКУЛАР СО КОЛИЧКА

Секогаш носете заштита за очите за да се намали ризикот за повреда. Носете соодветна заштитна опрема за ушите и устата.

Соодветно монтирајте ја количката пред употреба со рачниот циркулар. Важна е прописната монтажа, за количката да биде стабилна за време на употребата.

Рачниот циркулар треба прописно да се прицврсти на количката пред употреба. Ако рачниот циркулар се помести на количката, може да загубите контрола.

Поставете ја количката на цврста и рамна површина. Ако количката се поместува или мрда, нема да можете да го користите рачниот циркулар безбедно со количката.

Користете само со рачен циркулар од типот MX FUELTM. Неправилно поставениот рачен циркулар може да предизвика повреди или материјални штети.

Отстранете ја заменливата батерија пред да го вметнете рачниот циркулар во количката, како и пред складирање или транспорт.

Извадете ја заменливата батерија од држачот пред употреба.

Пред секоја употреба, внимавајте на правилната насока и на сите завртки.

Отстранете ги нечистотиите од површината за сечење. Кога ја поставувате количката преку страни тела, дискот за сечење може да се заглави и скриши.

Користете ја количката само за сечење на прави линии. Кружните движења може да го извикваат или искршат дискот за сечење.

Секогаш внимавајте на контролата. Секогаш стојте цврсто и држете противтежка.

Секогаш чувајте ја количката во работна состојба. Количката треба да биде сува, чиста и незамастенна. Внимавајте на забелешките за менување на додатоците. Секогаш проверувајте ја количката дали има знаци на оштетувања или абење.

Секогаш користете ја количката внимателно и приклучено. Не е можно да се предвидат сите ситуации на опасност. Не користете ја количката ако не ги разбираате упатствата или ако сте преоптоварени од работа. За повеќе информации или обука, обратете се кај Milwaukee или кај квалификувано стручно лице.

Немојте да ги отстранувате етикетите и плочките со упатства. Овие плочки содржат важни информации. Ако плочките повеќе не се читливи или недостигаат, обратете се до сервисната служба на MILWAUKEE, за да добиете замена на истите.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Одредени машини за брусење и градежништво може да предизвикаат прав што

содржи хемиски супстанци, коишто се карционегени, предизвикуваат вродени маани или неплодност. Примери за такви видови на хемиски супстанци се:

- олово од бои врз база на олово,
- кристали на силициум диоксид од цигли, цемент или други производи за градежништвото, како и
- арсен или хром од хемиски третирано дрво за градежништво.

Ризикот од изложување зависи од тоа колку често работите со ваквите видови на производи. За да можете да го сведете ризикот од изложување на минимум, работете во добро проветрени простории. Носете официјално одобрена заштитна опрема, како маска за прав со филтер за микроскопски честички.

ОСТАНАТИ БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ УПАТСТВА

При сечење метали доаѓа до појава на искри. Внимавајте на тоа, да не бидат загрозени луѓе. Поради опасноста од пожар, во близина не смеат да се наоѓаат запаливи материјали (подрачје на искри). Не употребувајте уреди за всмукување прашина.

Избегнувајте искри и прашина од брусењето да го погодат телото.

Никогаш не посегнувајте во зоната на опасната работна површина при вклучена машина.

Прашината и струготините не смеат да се одстрануваат додека е машината работи.

Во случај на значителни вибрации или појава на други неправилности веднаш исклучете ја машината со цел да ја најдете причината за нив.

НАВЕДЕНИ УСЛОВИ ЗА УПОТРЕБА

Количката на рачниот циркулар е предвидена за обработка на камен и керамички материјали.

Употребувајте ја количката само со циркулари од Milwaukee од типот MXF COS350.

Во секој случај почитувајте ги упатствата напроизводителите на приборот.

Не користете го производот на поинаков начин од наведениот.

ПРИКЛУЧОК ЗА ВОДА

Достапно е поврзување на алатката со вода за ладење на дискот за сечење и намалување на талоžeњето на прав. Ладењето со вода треба да се користи при секоја употреба за сечење на бетон.

За најдобри резултати, дозволете водата да го обложи целиот диск за сечење пред обработката.

ОДРЖУВАЊЕ

Користете само Milwaukee додатоци и резервни делови. Доколку некои од компонентите кои не се описаны треба да бидат заменети, Ве молиме контактирајте ги сервисните агенти на Milwaukee (консултирајте ја листата на адреси).

При потреба може да се побара експлозионен цртеж на алатпогот со наведување на машинскиот тип и шестоцифрениот број на табличката со учинокот или во Вашата корисничка служба или директно кај Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Германија.

СИМБОЛИ



ПРЕТПАЗЛИВОСТ! ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
ОПАСНОСТ!



Извадете го батериискот скlop пред отпочнување на каков и да е зафат врз машината.



Ве молиме пред да ја стартувате машината обрнете внимание на упатствата за употреба.



Секогаш при користење на машината носете ракавици.



Носете штитник за уши.



Не ја вдишувајте. Носете соодветна заштитна маска.



Носете ракавици!



Дополнителна опрема - Не е вклучена во стандардната, а достапна е како додаток.



Електричните апарати не смеат да се фрлат заедно со домашниот отпад. Електричните и електронските апарати треба да се собираат одделно и да се однесат во соодветниот погон заради нивно фрлање во склад со начелата за заштита на околнината. Информирајте се кај Вашите местни служби или кај специјализиранот трговски претставник, каде има такви погони за рециклирања и собирни станици.



Европска ознака за сообразност



Украинска ознака за сообразност



Евроазиска ознака за сообразност

Для використання з.....
Ємність резервуара.....
Максимально допустима загальна вага.....
Глибина різання (шлях занурення відрізного диска).....

..... MXF COS350
..... 10,4 l
..... 69 kg
..... 134,5 mm

! УВАГА! Ознайомитись з усіма попередженнями з безпечною використання, інструкціями, ілюстративним матеріалом та технічними характеристиками, які надаються з цим електричним інструментом. Недотримання всіх наведених нюансів інструкції може привести до ураження електричним струмом, пожежі та/або важких травм.

Зберігайте всі вказівки з техніки безпеки та інструкції на майбутнє.

Дотримуйтесь усіх інструкцій та попереджень, що вказані у цьому керівництві.

! ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ КАРЕТКИ ВІДРІЗНОЇ ШЛІФУВАЛЬНОХ МАШИН

Завжди використовуйте захисні окуляри, щоб мінімізувати ризик отримання травми.

Використовуйте відповідні технічні пристрої для захисту органів зору та дихання.

Правильно встановіть каретку перед установкою відрізної шліфувальної машини. Правильна установка важлива для збереження стійкості каретки під час її використання.

Перед використанням правильно закріпіть відрізну шліфувальну машину на каретці. Якщо відрізна шліфувальна машина зміщується на каретці, це може привести до втрати контролю.

Слід розміщувати каретку на твердій плоскій поверхні. Якщо каретка зміщується або гойдається, відрізна шліфувальна машина з кареткою не може працювати стабільно і безпечно.

Може використовуватись лише з відрізними шліфувальними машинами типу MX FUELTM. Технічно неправильно встановлені відрізні шліфувальні машини можуть привести до травмування або пошкодження майна.

Вийміть змінний акумулятор перед тим, як вставити відрізну шліфувальну машину в каретку або перед її зберіганням на складі або транспортуванням.

Перед використанням вийміть змінний акумулятор з тримача акумулятора.

Зверніть увагу на правильне вирівнювання перед кожним використанням та затягніть всі гвинтові з'єднання.

Видаліть всі забруднення з поверхні зрізу. Якщо каретка наштовхується на сторонні предмети, відрізний диск може застригти і зламатися.

Використовуйте каретку тільки для прямолінійних розрізів. Оберталіні рухи можуть привести до вигину і поломки відрізного диска.

Завжди контролюйте роботу машини. При роботі завжди приймайте стійке положення і зберігайте рівновагу.

Завжди тримайте каретку в готовому до експлуатації стані. Тримайте каретку в сухому, чистому, очищенню від масла і не змащеному стані. Дотримуйтесь інструкцій щодо заміни комплектуючих. Регулярно перевіряйте каретку на наявність пошкоджень і слідів зносу.

Завжди використовуйте каретку обично і обережно. Неможливо передбачити всі небезпечні ситуації. Не використовуйте цю каретку, якщо ви не розумієте це керівництво або відчуваєте, що ви перевантажені

роботою і втомилися. Для отримання додаткової інформації або навчання зв'яжіться з компанією Milwaukee (Мілуокі) або кваліфікованим фахівцем.

Не видаляйте етикетки та фірмові щітки. Вони містять важливу інформацію. Якщо текст на вказівних табличках стає нечитабельним або відсутній, зверніться до служби підтримки MILWAUKEE для безкоштовної заміни табличок.

! ПОПЕРЕДЖЕННЯ Деякі види пилу, викликані роботою шліфувальних машин та будівельними роботами, можуть містити канцерогенні хімічні речовини, які можуть ставати причиною вроджених дефектів або чинити негативний вплив на fertильність. Приклади цього типу хімічних речовин:

- свинець з фарб на основі свинцю,
- кристалічний кремнезем з цегли, цементу або інших матеріалів для кладки, а також
- міш'як або хром з хімічно оброблених будівельних лісоматеріалів.

Ризик впливу залежить від того, як часто ви працюєте з цим типом продукту. Щоб мінімізувати ризик впливу, завжди праційте в добре провітрюваних приміщеннях. Використовуйте офіційно схвалені засоби захисту, як-от пилозахисні маски з фільтрами від пилу мікрочастинок.

ДОДАТКОВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

При різанні металів виникає іскріння. Звертати увагу на те, щоб не створювати небезпеку для інших людей. Якщо є небезпека загоряння, поблизу (на ділянці іскріння) не повинні знаходитися горючі матеріали. Не використовувати засоби для відсмоктування пилу.

Уникати потрапляння іскор та пилу від шліфування на тіло.

Частини тіла не повинні потрапляти в небезпечну область машини, коли вона працює.

Не можна видаляти стружку або уламки, коли машина працює.

Негайно вимикнути прилад, якщо виникає помітна вібрація або інші небажані явища. Перевірте машину, щоб встановити причину.

ПЕРЕДБАЧУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Каретка відрізної шліфувальної машини призначена для обробки кам'яних і керамічних матеріалів.

Використовуйте цю каретку тільки в поєднанні з відрізною шліфувальною машиною Milwaukee (Мілуокі) типу MXF COS350.

Дотримуйтесь вказівок виробника комплектуючих.

Цей виріб заборонено використовувати чином, що відрізняється від зазначеного передбаченого способу застосування.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ВОДИ

Інструмент має підключення до води для охолодження відрізного диску і для зменшення утворення пилу.

Охолодження водою підходить для всіх бетонних робіт. Перед обробкою зачекайте, поки весь відрізний диск повністю не буде змочений водою.

Використовувати тільки комплектуючі та запчастини Milwaukee. Деталі, заміна яких не описується, замінюються тільки в відділі обслуговування клієнтів Milwaukee (зверніть увагу на брошуру „Гарантія / адреси сервісних центрів“).

У разі необхідності можна запросити креслення зображенням вузлів машини в перспективному вигляді, для цього потрібно звернутися в ваш відділ обслуговування клієнтів або безпосередньо в Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Німеччина, та вказати тип машини та шестизначний номер на фірмовій таблиці з даними машини.

СИМВОЛИ



ОБЕРЕЖНО! ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
НЕБЕЗПЕКА!



Перед будь-якими роботами на машині вийняти змінну акумуляторну батарею



Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації перед введенням приладу в дію.



Під час роботи з машиновою завжди носити захисні окуляри.



Використовувати засоби захисту органів слуху!



Носити відповідну маску для захисту від пилу.



Носити захисні рукавиці!



Комплектуючі - не входять в обсяг постачання, рекомендовані доповнення з програмами комплектуючих.



Електричні прилади не можна утилізувати з побутовими відходами. Електричні та електронні прилади необхідно збирати окремо та здавати в спеціалізовані підприємства для утилізації, що не шкодить навколошньому середовищу. Зверніться до місцевих органів або до вашого дилера, щоб отримати адреси пунктів вторинної переробки та пунктів прийому.



Європейський знак відповідності



Український знак відповідності



Євроазіатський знак відповідності

MXF COS350	10,4 l
	69 kg
	134,5 mm

إرشادات أمان وعمل إضافية

عند قطع المعادن، يتطلب بعض التأثير. تأكيد من عدم تعرض أي شخص للخطر. نظرًا لعرض خطر الحرارة، لا يجب وجود أي مواد احتراق بالقرب من (منطقة الشرر المتطاير).. لا تستخدم نظام استخلاص الأتربة. تجنب إصابة الجسم بالشرار المتطاير وغير التجليخ لا تصل أيضًا إلى منطقة الخطر لالمة عندما تكون فيه التشغيل. لا يجب إزالة الشارة والشظايا أثناء تشغيل الآلة. قم بإيقاف تشغيل الماكينة مباشرة في حالة حدوث اهتزازات شديدة أو غير ذلك من أعطال التشغيل. افحص الماكينة للتعرف على السبب.

شروط الاستخدام المحددة

عربة التجليخ والفصل مخصصة في العمل في مواد العمل التي من الأجراء والخرف.

استخدم هذه العربة مع آلة الفصل والتجليخ ماركة Milwaukee من طراز MXF فقط. اتبع دلائل تعليمات الشركة المصنعة إذا لم تكن متاحًا بشأن ما يتطلب عليك القيام به مع الماكينة. لا تستخدم هذا المنتج بطريقة أخرى غير المحددة للاستخدام العادي.

وصلة الإمداد بالماء

يتوفر بالأداة وصلة إمداد بالماء لتبريد قرص القطع وللحد من تكون الغبار. يتعين التبريد بالماء في جميع أعمال الفرسانة المسحلحة. انتظر قبل بدء العمل، حتى يتخلل بالماء سائر قرص القطع تماماً.

الصيانة

استخدم فقط ملحقات ميلوكى وتكلك قطع غير ميلوكى. إذا كانت المكونات التي يجب تغييرها غير مملوكة، يرجى الاتصال بأحد عمالاء صيانة ميلوكى (انظر قائمة عناوين الصمان/الصيانة الخاصة بها).

عند الحاجة يمكن طلب رمز إنجمار الجهاز بعد ذكر طراز الآلة والرقم السادس المذكور على بطاقة طاقة الآلة لدى جهة خدمة العملاء أو مباشرة لدى شركة Techtronic Industries GmbH Max-Eyth-Straße 10 Winnenden 71364 ألمانيا

A تحذير! إقرأ جميع تحذيرات الأمان والتعلامات والصور والمواصفات الواردة مع هذه المعدة الكهربائية، المخالفة في إتباع التعليمات المذكورة أسلفًا قد يكون تلقيتها صدمة كهربائية، حرقة / أو إصابة بالغة. احتفظ بجميع التبيهات والتعلامات للرجوع إليها مستقبلا. يجب مراعاة جميع التعليمات والتحذيرات المذكورة في دليل الاستخدام هذا.

إرشادات الأمان الخاصة بعربة الفصل والتجليخ

يجب ارتداء واقي العين، للحد من خطر الإصابة. استخدم أدوات مناسبة لحماية المسمع والتنفس.

قبل استخدام آلة الفصل والتجليخ يتم تركيب العربية بشكل صحيح. التركيب الصحيح أمرًا مهمًا، لكي تعمل العربية بشكل مناسب أثناء الاستعمال. قبل الاستعمال ثبت آلة الفصل والتجليخ على العربية تبعًا للتعليمات. إذا ترددت على الفصل والتجليخ على العربية، فقد يؤدي هذا إلى فقدان التحكم. ضع العربية على طمح مستوى وصلب، إذا ترددت على العربية أو اهتزت، فإن يكون من الممكن تشغيل آلة الفصل والتجليخ مع العربية باستقرار وسلامة. وتستخدم قطع آلة الفصل والتجليخ من طراز **MX FUELTM**. آلات الفصل والتجليخ الذي لم يتم تركيبين تبعًا للمعايير يمكن أن يؤدي إلى إصابات أو أضرار. أنزع البطاريات قبل تركيب ماكينة الفصل والتجليخ في العربية وكذلك قبل التخزين أو النقل.

أنزع البطارية قبل استخدام من حامل البطارية.

قبل كل استخدام يجب مراجعة الأجزاء الصحيحة وتشديد ربط جميع الصواميل والمسامير المقلاوة. تخلص من التلوثات المتبقية على مساحة القطع، إذا دفع العربية فوق جسم غريب، فمن الممكن أن يتم عرقلة قرص الفصل وإنكسر. تستخدم العربية لقطع المستقيم فقط. قد يؤدي الحركات الدائرية إلى ثني وكسر قرص الفصل. يجب الانتظار دائمًا بالتحكم في الآلة. قم دائمًا بمراعاة الوقوف بشكل ثابت والحفاظ على التوازن.

جعل العربية دائمًا في حالة جاهزة الاستعمال. تحفظ العربية جافة ونظيفة وخالية من الريوت والشحوم. يجب مراعاة تعليمات استبدال المستلزمات. قم بمراجعة العربية باعتنامك، بما إذا كان بها أصوات أو مظاهر تهالك.

استخدم العربية دائمًا بحكمة وحذر، ليس من الممكن التنبأ بجميع مواقف الخطير. لا تستخدم هذا النوع، إذا كنت لا تفهم تعليمات الاستخدام المرفقة أو شعرت بأن العمل يتطلب أكثر مما تستطيع. لمزيد المعلومات أو للتدريب يرجى الوجه إلى Milwaukee Tool أو أخصائي مؤهل.

يظهر نزع لاقفة الطراز والبطاقة الملصقة. هذه البطاقات تتضمن معلومات هامة. إذا أصبحت هذه البطاقات غير مقررة أو غير منوافرة يرجى التوجه إلى خدمة العملاء بشركة **MILWAUKEE** للحصول على بديل مجاني.

A تحذير! قد يختفي الغبار الناجم لدينا عن الآلات التجليخ وأعمال النساء على مرکبات كهرباوية قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان أو إلى إصارات المولود أو القرفة على الإنجاب. أمثلة على هذا النوع من المرکبات الكهرباوية هي:

- الرصاص من الوان الطلاء التي على أساس الرصاص،
 - ثاني أكسيد السليكون التلوري من أحجار الطوب الأحمر، الأسمنت أو منتجات البناء الأخرى وكذا
 - الزرنيخ أو المور من أشباب البناء المعالجة كيميائياً.
- يتوقف خط التعرض على مدى العمل بهذا النوع من المنتجات. للحد من خط العرض يقدر الإمكان، يتعين العمل دائمًا في الأماكن الجيدة التهوية. ارتدي الأدوات الوقائية المصرح بها رسميًا، مثل قناع الوقاية من الغبار وفانر للجزئيات الدقيقة.



Copyright 2019

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany
+49 (0) 7195-12-0



(11.19)

4931 4703 54